



Vigência: 01/06/2017
Revisão: 06

RELATÓRIO DE SERVIÇOS

000461

Mason Equipamentos Ltda.

Rua Iguaçu, 871 - Bairro Marta Helena - Uberlândia - MG

CEP 38.402-047

Máquinas: (34) 3088-3605

Peças: (34) 3088-3612

Serviços: (34) 3088-3620

(34) 99212-0008

www.masonequipamentos.com.br

| Itens pertinentes ao atendimento | Dados do equipamento | Itens pertinentes ao controle |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Verif. Pneus ou Mat. Rodantes () N.A (X) O.K. | Equipamento <u>CARRECHINHA</u> | Número da O.S. _____ |
| Avaliação de F.P.S. () N.A () O.K. | Marca <u>KOMATSU</u> | Número do Chamado _____ |
| Avaliação do Komtrax () N.A () O.K. | Modelo <u>W-200 G</u> | Número da N.F. _____ |
| Aplicar PM-Clinic () N.A () O.K. | Série do equipamento <u>B21000</u> | Entrega técnica _____ |
| Registrar com Fotografias () N.A (X) O.K. | Modelo do motor <u>SAA1103C-1</u> | Horímetro <u>22.3 H</u> |
| Reset no painel () N.A (X) O.K. | Série do motor _____ | Técnico <u>HAIDER</u> |

DADOS DO CLIENTE

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Cliente <u>WIX LOCACAR</u> | Identificação de frota _____ |
| Contato <u>LEITE</u> | Local de operação <u>GRUPO - MG</u> |
| Telefone _____ | Cidade - UF _____ |

Descrição da solicitação do cliente: REVISÃO 250 HORAS

Características da falha no equipamento observado pelo técnico:

Diagnóstico técnico preliminar:

Serviços executados: FEITA A REVISÃO DEACORDO A 250 HORAS TRABALHADAS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Destino dos materiais substituídos: | Comentário do cliente: |
| | |

| Dados do deslocamento | Data: <u>29/01/20</u> | Data: ____/____/____ | Data: ____/____/____ | Data: ____/____/____ |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saída da Oficina | <u>10:10</u> Km <u>08:00</u> | Km : : | Km : : | Km : : |
| Chegada no hotel | - Km - : - | Km : : | Km : : | Km : : |
| Saída do hotel | - Km - : - | Km : : | Km : : | Km : : |
| Chegada no cliente | - Km <u>12:00</u> | Km : : | Km : : | Km : : |
| Saída do cliente | - Km - : - | Km : : | Km : : | Km : : |
| Chegada no hotel | - Km - : - | Km : : | Km : : | Km : : |
| Saída do hotel | - Km - : - | Km : : | Km : : | Km : : |
| Chegada na oficina | <u>16:22</u> Km <u>18:00</u> | Km : : | Km : : | Km : : |

STATUS DO ATENDIMENTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Atendimento concluído (X) Sim () Não | O atendimento foi acompanhado pelo colaborador: () Não havia ninguém presente no equipamento |
| Veículo: _____ Placa: _____ | Nome: _____ Função: _____ |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Assinatura do Técnico Executor Mason <u>28/01/20</u> | Assinatura do Cliente Participante _____/____/____ | Assinatura do Cliente Responsável <u>28/01/20</u> | Assinatura Responsável Final Mason _____/____/____ |
|---|---|--|---|

FORMULÁRIO DE 50 PONTOS DE INSPEÇÃO

[Carregadeira de Rodas]

Rev. 1a

Modelo: WA200-6Cliente: WPX LOCAÇÕESSérie: B21000Local: CASSIA - MGHorímetro: 223 Hs

Manutenção Preventiva de:

- ☒ 250i
☐ 500
☐ 1000
☐ 1500
☐ 2000
☐ Outros: _____

ITENS DE INSPEÇÃO

| Avaliação | | Bom | Ruim |
|-----------|---|-----|------|
| 1 | CORRIMÃOS E ESCADAS (FALTA/FOLGA) | ✓ | |
| 2 | PLACAS ADERENTES (FALTA/DESCOLANDO) | ✓ | |
| 3 | VIDROS E ESPELHOS (FALTA/QUEBRA) | ✓ | |
| 4 | PORTAS DE ACESSO E CAPÔ MOTOR (FALTA/QUEBRA) | ✓ | |
| 5 | PINTURA (DESPLACAMENTO) | ✓ | |
| 6 | CHASSIS, LATARIAS, ROPS (AMASSADO/QUEBRA/FOLGA) | ✓ | |
| 7 | MANGUEIRAS E RETENTORES (VAZAMENTO) | ✓ | |
| 8 | TAMPA DO TANQUE HIDRÁULICO (VAZAMENTO/QUEBRA) | ✓ | |
| 9 | RESPIRO DO TANQUE HIDRÁULICO (VAZAMENTO/QUEBRA) | ✓ | |
| 10 | AValiação EXTERNA GERAL | ✓ | |
| 11 | NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR | ✓ | |
| 12 | NÍVEL DE ÓLEO DO HIDRÁULICO | ✓ | |
| 13 | NÍVEL DE ÓLEO DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA | ✓ | |
| 14 | NÍVEL DE ÓLEO DO EIXO | ✓ | |
| 15 | NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO | ✓ | |
| 16 | PAINEL MONITOR (RISCOS/TELA) | ✓ | |
| 17 | CÓD. ANORMALIDADES ATIVOS | ✓ | |
| 18 | BANCO OPERADOR (FOLGA/QUEBRA) | ✓ | |
| 19 | CINTO DE SEGURANÇA | ✓ | |
| 20 | LIMPADOR PÁRA-BRISA (FUNC./LIMPADOR) | ✓ | |
| 21 | JANELAS: TRAVAS E VIDROS (FALTA/QUEBRA) | ✓ | |
| 22 | PORTAS: TRAVAS E BATENTES (FALTA/QUEBRA) | ✓ | |
| 23 | AR CONDICIONADO (FUNC.) | ✓ | |
| 24 | AQUECEDOR (FUNC.) | ✓ | |

| Avaliação | | Bom | Ruim |
|-----------|--|-----|------|
| 25 | BUZINA E ALARME DE RÉ (FUNC.) | ✓ | |
| | FUNCIONAMENTO PPC (FUNC.) | ✓ | |
| 26 | ELEVAÇÃO DO BRAÇO | ✓ | |
| | INCLINAÇÃO DA CAÇAMBA | ✓ | |
| 27 | FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DIREÇÃO | ✓ | |
| 28 | FUNCIONAMENTO DO FREIO DE SERVIÇO | ✓ | |
| 29 | FUNCIONAMENTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO | ✓ | |
| 30 | CONTROLE DE MUDANÇA DE MARCHA (FUNC.) | ✓ | |
| 31 | SELETOR DE MARCHA (FUNC.) | ✓ | |
| 32 | CONTROLE DE TRAÇÃO (FUNC.) | ✓ | |
| 33 | FARÓIS DE TRABALHO (FUNC.) | ✓ | |
| 34 | LUZES DE FREIO (FUNC.) | ✓ | |
| 35 | LUZES DE DIREÇÃO (FUNC.) | ✓ | |
| 36 | FPS (FALTA/DESGASTE) | ✓ | |
| 37 | CAÇAMBA (DESGASTE/TRINCAS) | ✓ | |
| 38 | BRAÇO (TRINCAS) | ✓ | |
| 39 | BELLCRANK (TRINCAS) | ✓ | |
| 40 | RODAS E PNEUS (DESGASTE/AMASSADO) | ✓ | |
| 41 | FUNCIONAMENTO MOTOR (FUNC.) | ✓ | |
| 42 | FUMAÇA ESCAPE (EXCESSO/COLORAÇÃO) | ✓ | |
| 43 | CORREIA DO MOTOR (DESGASTE/PATINANDO) | ✓ | |
| 44 | FILTRO DE AR | ✓ | |
| 45 | TUBOS E MANGUEIRAS DO MOTOR (VAZAMENTO) | ✓ | |
| 46 | CÁRTER (VAZAMENTO) | ✓ | |
| 47 | HÉLICE VENTILADOR (QUEBRA) | ✓ | |
| 48 | RADIADORES (VAZAMENTO/TRINCA) | ✓ | |
| 49 | TAMPA DE COMBUSTÍVEL (VAZAMENTO/QUEBRA) | ✓ | |
| 50 | SILENCIOSO (QUEBRA) | ✓ | |

Comentários:

Nota 1: Comentar abaixo os itens que estiverem em não conformidade (Ruim).

Nota 2: Sempre tirar fotos dos itens de inspeção que estiverem em não conformidade (Ruim).

Responsável Cliente: Wellington Teixeira JuniorAssinatura: Wellington J.Data: 28/01/20Técnico Distribuidor: HAYDERAssinatura: HayderData: 28/01/20