

FEUILLE D'ERREURS

Ce document répertorie la liste des erreurs connues sur le Kit V2.5.

1. Inversion de la sérigraphie pour les LEDs 1 et 3 sur la carte NANO. La LED 3 est en fait la 1 et inversement.
2. Le routage du bouton go met en court-circuit le bouton. Pour résoudre ce problème il suffit de ne souder que 2 pattes en diagonales.

Si vous trouvez d'autres erreurs ou pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter sur le forum sumobot.esieespace.fr ou par mail à l'adresse sumobot@esieespace.fr.

Version du 25/09/2016