

REKLAMACIJSKI ZAPISNIK

MOTO PLUS D.O.O. KRAGUEJVAC

Datum rešavanja reklamacije: **28.05.2021.**

Broj zapisnika: **3/21**

Ulica Marka Zagorca 1b,

34000 Kragujevac

Tel: +381 34 385 350

E-Mail: office@motoplus.rs

PIB: 105055395, MB: 20302534

Datum prijema: 28.05.2021.

Broj računa: 1043/20 VP

Tip akumulatora: Dynamic Plus 78Ah D+ Akumulator

Broj akumulatora: 462198401

Vozilo: Putničko

846197*

Broj prijema: 58/21

STANJE AKUMULATORA NA PRIJEMU

Napon na prijemu: 12.21V

Stanje napunjenosti: 51%

Ćelija	Gustina elekt.	Nivo elekt.	Zamućenost
1.	1.18 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
2.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1.19 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1.17 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1.12 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

STANJE AKUMULATORA NAKON SERVISA

Napon na prijemu: 12.84V

Stanje napunjenosti: 100%

Ćelija	Gustina elekt.	Nivo elekt.	Zamućenost
1.	1.26 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
2.	1.26 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
3.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
4.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
5.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen
6.	1.27 g/cm3	Dovoljan	Nije zamućen

Gustina elektrolita zdrave baterije treba biti između 1,22 i 1,28 stepena bometra, vrednost preko 1,28 znači da je baterija prepunjavana, dok gustina ispod 1,22 označava da postoji električna ispražnjenost kao posledica neodržavanja ili neispravnosti punjenja. Nivo elektrolita u svakoj od ćelija mora prekrivati gornji sloj olovne ploče, minimum 10mm, a najviše 20mm. Ukoliko se zbog preopterećivanja baterije nivo elektrolita smanji, potrebno je doliti strogo samo destilovanu vodu. Elektrolit mora biti čist, ukoliko nije čist to označava preopterećivanje baterije.

KOMENTAR NAKON SERVISA:

Baterija je stigla u fazi delimične ispražnjenosti sa napunjenošću od 51%, od mogućih 670 EN-a, baterija je imala 533 EN-a. □

Baterija je našom opremom servisirana, ista je prošla test opterećenja, vraćena u stanje funkcionalnosti i dobra je. □

Preporučuje se da se baterije periodično pregledaju najmanje DVA puta godišnje sa detaljnim kontrolisanjem: nivoa elektrolita, čistoće gornje ploče, čistoće klema i stubića i po potrebi dopunjavaju, a sve to u cilju održavanja baterije i produženju veka trajanja baterije.

SAVETI SERVISERA:

► 6/6 ćelija ima gustinu elektrolita manju od 1.22 g/cm3, što označava električnu ispražnjenost ćelije, preporučuje se da proverite punjenje na vozilu. Ukoliko je punjenje dobro, proverite da li postoji kontakt klema/stubića sa nekim drugim provodnim materijalom ili provodnom tečnošću.

Ime i prezime servisera: _____

Potpis i pečat: _____