


Petunjuk Pembuatan laporan Masalah

1. Tampilan dashboard setelah kita berhasil Login di Web App.



2. Tab menu Produksi dan pilih menu “Informasi Masalah”


The form is titled "Kartu Berbagi Informasi Permasalahan". It contains the following fields:

- No Kartu**: A text input field.
- Klasifikasi**: A dropdown menu with "Choose..." selected.
- Tanggal Ditemukan**: A date picker set to "dd/mm/yyyy".
- Lokasi**: A text input field with the placeholder "Dimana (Tempat Proses)".
- Masalah**: A text input field with the placeholder "Apa Masalahnya (Tulis dengan ringkas)".
- Penyebab**: A text input field with the placeholder "Penyebab / Faktor yang dapat diperkirakan".
- Lampiran**: A file upload button labeled "Choose File" and a text input field with "No file chosen".
- simpan**: A blue button to save the form.

Petunjuk penginputan sbb :

- a. Pilih klasifikasi yang sesuai dengan masalah yang akan di input :
Klasifikasi terdiri dari : NG, Kualitas, Mesin Rusak, Barang Habis, Safety dll.
Setelah kolom Klasifikasi terisi maka kolom **No. Kartu** akan otomatis terisi.
- b. Isi kolom tanggal dengan format dd/mm/yyyy atau bisa langsung klik gambar kalender pada bagian samping kolom tanggal ditemukan.
- c. Isi lokasi sesuai dengan lokasi masalah yang diinput.
- d. Isi kolom masalah kemudian isi kolom penyebab dari masalah tsb.
- e. Pilih File gambar (foto dari masalah tsb).
- f. Langkah terakhir “Simpan”.

3. Grafik Masalah



4. List Masalah

List Masalah

01/06/2020 Sampai 30/06/2020

Show 10 entries Search:

Tanggal ditemukan	Informer	No Kartu	Klasifikasi	Lokasi	Masalah	Penyebab
2020-06-02	ilul	M-20-06-001	Lain-lain	Tanki Cr	Valve sambungan level pipa ada tetesan Cr selama libur lebaran	karet Valve rusak terken
2020-06-02	ilul	M-20-06-002	Mesin_Rusak	Kansoki - F6	Blower terbakar	
2020-06-02	ilul	M-20-06-003	Mesin_Rusak	SOM (Shoot Blast RS)	Program HMI Blank	Battray abnormal sehini
2020-06-03	ilul	M-20-06-004	Mesin_Rusak	WWTP	terjadi kebocoran di pipa saat proses back wash	lifetime lem PVC sudah al
2020-06-10	ilul	M-20-06-005	Mesin_Rusak	Foundry Moulding	Temperatur control heater atas abnormal (sensor error)	
2020-06-02	ilul	M-20-06-006	Mesin_Rusak	Furnace	Motor cooling tower terbakar	
2020-06-15	ilul	M-20-06-007	Qualitas	Besley	Haba (+)	Running Mesin (Toishi) v

Showing 1 to 7 of 7 entries Previous 1 Next

Download Excel