

kadaster



Kadaster | 2024

Interne feedback proeflevering Topografisch bestand

Feedback #T1	inzender	Objecttype	Reactie
Het proefbestand is nog onvolledig. Er ontbreken objecten en/of attributen. Dat maakt het lastig het bestand goed volledig te controleren.	Kadaster	Algemeen	Het proefbestand is een tussentijdse levering waarin inderdaad nog niet alle objecten zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat volgende leveringen een hogere mate van volledigheid hebben.


Feedback #T2	inzender	Objecttype	Reactie
<p>Het proefbestand kent een hogere detaillering dan de huidige BRT. Er zijn situaties met teveel detail. Met name de versnijding van wegen zorgt voor een te grote detaillering die het bestand minder goed bruikbaar maken. De typering van de wegen laat ook nog te wensen over.</p>	Kadaster	Wegen	Hoe wegen geleverd zijn in het proefbestand is niet het beoogde eindresultaat. Het is voorzien dat wegen beter geaggregeerd en ingekleurd gaan worden.

Feedback #T3	inzender	Objecttype	Reactie
Inconsistenties in de weergave van objecten zoals wegtypering, hekken en muren, weergave van hoogspanningslijnen als een of twee lijnen, enz	Kadaster	Algemeen	Het gebruik van de BGT en het terugmelden van eventuele tekortkomingen in de BGT heeft de aandacht van het project.

Feedback #T4	inzender	Objecttype	Reactie
Ondergrondse gebouwen zijn niet als zodanig aangemerkt in de data	Kadaster	Gebouwen	De ondergrondse gebouwen zijn een punt van aandacht in de verdere ontwikkeling van het project.

Feedback #T5	inzender	Objecttype	Reactie
Gaten en overlap in de landsdekkendheid van de Skin of the Earth	Kadaster	Gebouwen	In het proces zijn inderdaad hier en daar gaten en overlap ontstaan. Dit wordt opgelost.



Feedback #T6	inzender	Objecttype	Reactie
<p>Ontbrekende wegen</p> 	Kadaster	Wegen	De tooling is aangepast zodat de wegen in een volgende levering niet meer ontbreken.

Feedback #T7	inzender	Objecttype	Reactie
Er ontbreken opslagtanks	Kadaster	Opslagtanks	Er loopt een actie om aan de hand van beeldherkenning ontbrekende opslagtanks op te nemen in de BGT. Daarmee zullen ontbrekende opslagtanks ook onderdeel worden van BRT.Next

Feedback #T8	inzender	Objecttype	Reactie
Hoogspanningslijnen sluiten niet altijd aan	Kadaster	Hoogspanning slijnen	Dit is ondertussen hersteld door een verbetering in de programmatuur.

Feedback #T9	inzender	Objecttype	Reactie
Reclameborden op sportterreinen zijn als hek geregistreerd.	Kadaster	Inrichtingselementen	De hekken zijn afkomstig uit de BGT. We hebben aandacht gevraagd voor de juiste registratie van hekken op sportterreinen in de BGT.

Feedback #T10	inzender	Objecttype	Reactie
Buitenzwembaden zijn geregistreerd als gebouw	Kadaster	Bassins	Door bassins aan te merken als gebouw zijn inderdaad ten onrechte zwembaden als gebouw geregistreerd. Dit wordt aangepast.

Feedback #T11	inzender	Objecttype	Reactie
Dubbele wegvlakken waar er feitelijk sprake is van één weg	Kadaster	Terreinen	Het assemblageproces wordt geoptimaliseerd zodat dit niet meer het geval zal zijn.

Feedback #T12	inzender	Objecttype	Reactie
<p>Hoogtelijnen kloppen niet altijd</p> <p>Er zijn hoogtelijnen niet-bestaand hoogteverschil binnen het watervlak suggereren. Ook zijn er hoogtepunten in BRT Next met een hoogtewaarde die onmogelijk is in combinatie met de aanwezige hoogtelijnen.</p>	Kadaster	hoogtelijnen	Dit wordt geoptimaliseerd in een volgende levering.

Feedback #T13	inzender	Objecttype	Reactie
<p>Teveel inrichtingselementen.</p> <p>Objecten voldoen niet aan de huidige inwinningscriteria van TOP10NL. Het zorgt voor een groot aantal onjuiste en onterechte objecten, bijvoorbeeld clusters van meerdere zendmasten waar in werkelijkheid maar één mast staat</p>	Kadaster	inrichtingselement	Detailering is onderwerp van gesprek met gebruikers en kan afgestemd worden op de behoefte. De huidige inwinningscriteria kunnen waar gewenst gehandhaafd blijven.

Feedback #T14	inzender	Objecttype	Reactie
Ontbrekende waterlijnen die wel opgenomen zijn in het cartografische bestand	Kadaster	Waterlijnen	Dit lossen we op in toekomstige bestanden.

Feedback #T15	inzender	Objecttype	Reactie
De actualiteit loopt achter op de luchtfoto	Kadaster	actualiteit	Waar nodig wordt hierop teruggemeld en aandacht voor gevraagd bij de BGT.

Feedback #T16	inzender	Objecttype	Reactie
Attributen niet juist geleverd. Naamgeving wijkt af van het model, zijn verkeerd opgenomen en/of hebben de verkeerde volgorde.	Kadaster	Algemeen	Dit wordt opgelost in een volgende proeflevering

Feedback #T17	inzender	Objecttype	Reactie
Binnen de objectklasse spoor is het attribuut elektrificatie in het proefbestand van het type 'integer', maar gemodelleerd als 'ja/nee'-attribuut.	Kadaster	Spoor	Dit wordt opgelost in een volgende proeflevering

Feedback #T18	inzender	Objecttype	Reactie
Objecttype 'spoorbaan' is in het proefbestand binnen de objectklasse terrein gegeven, maar gemodelleerd binnen de objectklasse spoor.	Kadaster	Spoor	Dit wordt opgelost in een volgende proeflevering en niet meer als terrein geleverd.