

Cliente: QUALA S.A

Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez

Fecha/Hora Solicitud: 2020-06-21 19:37:11

Sucursal: La Popa - La Popa

Tiempo de servicio: Maria del carmen lozano

Fecha/Hora Atención: 2020-06-20 08:00:00

Detalles: reparación y mantenimiento puerta corrediza metálica de acceso a bodega 2

Actividades

Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad
d9e4a2-Locativas	Locativas	bisagras reforzadas nuevas para cambio de sentido de apertura de puerta o nave batiente de izquierda a derecha.
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5"x3,5" x 1-1/2" x 1 incluye fijación a vano de puerta para reconstrucción de marco
d9e4a2-Locativas	Locativas	suministro de angulo de hieo calibrado 1x1/2"x1" para tope de puerta y para anclar bisagras.
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5" x 3,5" para lateral de puerta
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de guías metálicas para puerta deslizante-piso
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de pasadores y porta candado, incluye perforaciones en piso para que ingresen pasadores verticales
d9e4a2-Locativas	Locativas	corte de perfil laterar de puerta metálica nave derecha

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

Otros conceptos

Descripción

Observaciones

se sugiere realizar cambio de dirección de sentido de la nave derecha de la puerta, ya que, la nave deslizante no tiene la capacidad de soportar el peso de otra nave de su tamaño, quizás por fatiga del material. se debe cambiar el perfil de la puerta que se encuentra torcido e instalar el perfil del marco que no se encuentra actualmente.

Firma Técnico Asignado

Firma Cliente

Foto Inicial Orden: 0009-BA023415 - QUALA S.A




Foto Final Orden: 0009-BA023415 - QUALA S.A



