

Cliente: ATISCO S.A.S.

Técnico Asignado: Ender Jose Monte de Oca Olivares

Sucursal: Q35 - Arboleda

Tiempo de servicio: 00:00 Horas

Fecha/Hora Atención: Sin sesiones

Detalles: Lámpara quemada -> Tipo: LOCATIVAS -> Solicitado: 2021-02-03 11:13:09

#### Actividades

Placa	Nombre	Actividad	Cantidad
027429	Freidora cerrada	cambio extensión de gabinete	2

#### Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

#### Sesiones de trabajo

Técnico	Inicio	Fin	Duración H:M
---------	--------	-----	--------------

#### Otros conceptos

Descripción
-------------

#### Observaciones

xxx
-----


#### Recomendaciones


--

#### Pendientes

--

Nombre Tecnico: \_\_\_\_\_ Nombre Cliente: \_\_\_\_\_

















# REPORTE ORDEN DE TRABAJO

OT NÚMERO

2877

Cliente: Finca Técnico asignado: Fernando Echeverri Fecha/Hora Inicio: 20-01-21 8:30 PM  
 Sucursal: H77 Tiempo de servicio: 1 Hora 10 Fecha/Hora Fin de Trabajo: 21-01-21 5:31 AM  
 Descripción: Pintura General

## Actividades

Placa	Actividad	Actividad
	Pintura area de	Finalización de obras
	campos	por pintura
	Pintura area de Bania	Cielo falso Blanco
	Resaca Muro en	Resaca area con
	area de salin	Humedad.

## Materiales / Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
	Estuco Falso de 10/10	5
	ACEROS al 50 % X 1/16	1
	Stucco Blanco	1
	lija #150	
	Pintura Baños y cocinas X Galon	1

## Observaciones

Se Realiza Reparaciones en pared afectada por Humedad y deterioro del adobe.

Se descascara y aplica general  
 Se pinta areas de campos y se da acabado hasta la Bania.

Se Realiza aseó del area y sabón

## Recomendaciones y Pendientes

Pendiente para continuar con actividades

Fernando Echeverri  
 Nombre Técnico Asignado

Julian Adelin  
 Cliente  
 Atento al hacer como recibir la obra  
 H.T. 891.400.584-5 H79

29-53-31 0.50M

## Pag 8



Cliente: frisby Técnico asignado: Pedro Emilio Diego Fecha/Hora Solicitud: 08-02-21 8:40 PM  
 Sucursal: H-79 Tiempo de servicio: 9 Horas Fecha/Hora Fin de Trabajo: 09-02-21 6:15 AM  
 Detalles: Garantías Sabin Principal

Actividades

Placa	Número	Actividad
	Pintura sabin	Resque y Pintura Ajuste de Campanas

Materiales / Repuestos

Código	Descripción	Cantidad

Observaciones

Se Realiza:  
 Pintura de techos en sabin del Restaurante  
 Se dejan áreas Resacadas y se detalla  
 Pintura General de techo con detalles de  
 Resque con Estuco y super mastik

Recomendaciones y Pendientes


Percharse por lijar y detallar áreas  
 sin lijarse. Se Realiza asco General

Pedro Emilio Diego  
 Nombre Técnico Asignado

frisby  
 Nombre Cliente

WILSON  
 NIT. 811 408 521-5 H79





## REPORTE ORDEN DE TRABAJO

IT NÚMERO

2879

Cliente: Proby Técnico asignado: Leandro Escobar Fecha Inicio: 21-01-21 Hora Inicio: 8:30 PM  
Banco: H-79 Tiempo de servicio: 9 Horas y 30 Fecha/Hora Fin de Trabajo: 22-01-21 6:05 PM  
Detalle: Pintura General

## Actividades

Plazo	Nombre	Actividad
	Pintura Barra	
	Rojas	
	Pintura cielo falso	
	Pintura paredes salón	

## Materiales / Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
	Pintura Acrilic x Galón	1
	Pintura Vinilic x Galón	2
	Estuco fraya, azul x cielo y	4
	Mastic x Galón	1
	Lija #150	

## Observaciones

Se Realiza Continuación de labores de Pintura de doble descubrimiento. A áreas Parciales por Humedad, con Hongo  
Se Resacan paredes y se pinta desde Techo

## Recomendaciones y Pendientes

Pendiente para continuar

Leandro Escobar  
Nombre Técnico Asignado

Julian Andelin  
Nombre Cliente

Cliente: Frisby Técnico asignado: Costanzo B Fecha/Hora Atención: 23 feb 21  
 Sucursal: H79 Tiempo de servicio: \_\_\_\_\_ Fecha/Hora Fin de Trabajo: 23 feb 21  
 Datos/les: entrega Pintura

**Actividades**

Placa	Nombre	Actividad
	<u>Local.</u>	<u>Pintura General.</u>

**Materiales / Repuestos**

Código	Descripción	Cantidad

**Observaciones**

Se hace entrega de Actividades de Pintura, con  
 Reconodo General en Restaurante  
 Trabajo se entrega OK

**Recomendaciones y Pendientes**



NIT. 891.408.584-5 H79

Costanzo Betancur C.  
 Nombre Técnico Asignado

Alexander Sepa  
 Nombre Cliente



**REPORTE ORDEN DE TRABAJO**

O.T. NUMERO

2879

Cliente: Ruby

Técnico asignado:

Enrique Roberto  
Enrique Roberto  
Enrique Roberto

Fecha/Hora Solicitud

28-01-21

6:00

Sucursal: H-79

Tiempo de servicio:

2 horas 15

Fecha/Hora Fin de Trabajo:

28-01-21

11:35

Detalles:

Reparación de local.

Actividades		
Placa	Técnico	Actividad
	<u>Enrique Roberto</u>	<u>Reparación de</u>
	<u>Enrique Roberto</u>	<u>Reparación de</u>

**Materiales / Repuestos**

Código	Descripción	Cantidad
	<u>Estuco Nastic x Gable</u>	<u>1</u>
	<u>Viniltes Blanco x 1/2 Gable</u>	<u>1</u>
	<u>Tpa #150</u>	<u>2</u>
	<u>Estuco frang BWT x 1/2</u>	<u>1</u>

**Observaciones**

En Reparación:  
Detallado de las áreas puntuales donde  
se requiere.  

- Resaca y lijado de puntos pendientes
- Mejora en áreas de parches
- Acabado en Dintel de puerta.

**Recomendaciones y Pendientes**

Enrique Roberto  
Nombre Técnico Asignado

Enrique Roberto  
Nombre Cliente

TEL. 991.403



Cliente: Enby Técnico asignado: Diego Blanes Fecha/Hora solicitud: 19-01-21 8:00pm  
 Sucursal: H79 Tiempo de servicio: 9 Horas Fecha/Hora Fin de trabajo: 20-01-21 5:00AM  
 Descripción: Pintura General

Actividades

Placa	Nombre	Situación
	Pintura area de Poceta	Reparar paredes y primer mano de pintura
	Pintura area de Corros	Reparar, resaca y pintura
	Resaca Vestier, Resaca Salon	se Pinta la pared para resaca

Materiales / Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
	Estuco Fraya 520 x Rito	7
	Pintura Base Vialtex Tipo L	
	tipo #150	
	Pinta Enmascarador de 3/4	1

Observaciones

- Se Realiza Reparaciones de areas con Pintura Zedada, y afectada por Humedad en areas de media caras de techo
- Vestier Empleados
- Pared. Salon y Pared Erischuleta
- Se Repara Reboque caido y Guejar en muro
- Se Pintan areas preparadas

Recomendaciones y Pendientes

- Pendiente continuar con el resto de areas.

Diego Blanes  
Nombre Técnico Asignado

Enby  
Nombre Cliente

NIT. 021.402.554-5 H79

