

Cliente: FRISBY S.A.

Técnico Asignado: David Andrés López Rivas

Sucursal: F07 - Central domicilios

Fecha/Hora inicio: _____ Tiempo servicio _____

Detalles: Se evidencio que la rejilla que se encuentra a la salida del cuarto frio no tiene antideslizante. 2.Se evidenico que el antideslizante del area de produccion ya se encuentra muy desgastado -> Tipo: PREVENTIVO -> Solicitado: 2021-10-07 10:31:05

Actividades

Placa	Nombre	Actividad	Cantidad

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad

Lista de chequeo

Acción	RV
--------	----

Observaciones

Nombre Tecnico: _____ Nombre Cliente: _____