

Cliente: QUALA S.A

Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez

Fecha/Hora Solicitud: 2020-07-02 14:24:30

Sucursal: La Popa - La Popa

Contacto empresa: Maria del carmen lozano

Fecha/Hora Atención: 2020-06-20 08:00:00

Detalles: reparación y mantenimiento puerta corrediza metálica de acceso a bodega 2

## Actividades

Ciudad/Municipio: Dosquebradas - Risaralda

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5"x3,5"x1-1/2" incluye fijación a vano de puerta para reconstrucción de marco	5	\$77,510	\$387,550
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de perfil en tubo cuadrado de 6,5"x3,5" para lateral de puerta	5	\$57,500	\$287,500
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de Guías metálicas para puerta deslizante -piso	2	\$87,400	\$174,800
d9e4a2-Locativas	Locativas	Bisagras reforzadas nuevas para cambio de sentido de apertura de puerta o nave batiente de izquierda a derecha	5	\$36,700	\$183,500
d9e4a2-Locativas	Locativas	Instalación de pasadores y porta candado, incluye perforaciones en piso para que ingresen los pasadores verticales	1	\$150,000	\$150,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	Corte de perfil lateral de puerta metálica nave derecha	1	\$75,000	\$75,000
d9e4a2-Locativas	Locativas	Suministro de angulo de hierro calibrado 1-1/2"x1" para tope de puerta y para anclar bisagras	10	\$29,670	\$296,700

## Repuestos

**Total** **\$1,555,050**

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor
--------	-------------	-----------	------	-------

## Otros conceptos

**Total** **\$0**

Descripción	Valor Un.	Cant	Valor
			<b>Total</b> <b>\$0</b>

## Observaciones

Se sugiere realizar cambio de direccion de sentido de la nave derecha de la puerta, ya que, la nave deslizante no tiene la capacidad de soportar el peso de otra nave de su tamaño quizas por fatiga del material. Se debe cambiar el perfil de la puerta que se encuentra torcido e instalar el perfil del marco que no existe actualmente.

**Foto Inicial Orden: 0015-puerta - QUALA S.A**



**Foto Final Orden: 0015-puerta - QUALA S.A**



Foto orden de Trabajo Orden: 0015-puerta - QUALA S.A

