



08.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: WO № 110087 145-VD-001A Reaction Vesselning Rupture diskini alishtirildi yorilib ketganligi sababli

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	RLS Type Rupture Disk- INCONEL - 22 Barg@508°C - Разрывная мембрана типа RLS - INCONEL - 22 бар изб. при 508°C - 6 - 145-PSE-0118	00022371	1	dona	yorilib ketgan

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li  
Супервайзер стационарного оборудования

08.08.2024  
17:04:41



Члены комиссии:

**Buriyev Mansur Jurayevich**  
Начальник участка

08.08.2024  
17:21:20



**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Начальник отдела

08.08.2024  
17:35:06



**Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich**  
начальник технологических установок

08.08.2024  
17:27:14



**Xalilov Dilmurod Abdullayevich**  
Начальник цеха

08.08.2024  
18:04:41

