

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102



Trabalho A

**QUENTE****Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.****Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas**MANUTENÇÃO NA PARTE CIVIL DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DA PETROBRAS SITUADA NO TECAM.  
SERÃO USADAS: FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS.**TAREFAS ATIVAS:**

VISTORIA NO LOCAL E MONTAGEM DE ÁREA DE VIVÊNCIA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4811820 (AR2 com LV)

**Lista de Verificação**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				13) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				14) Falta equipamento de controle de incêndio?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				15) Falta iluminação adequada?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				17) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) Falta a serra circular ser dotada de mesa estável, adequada e com dimensionamento suficiente para a tarefa?				18) Falta ser utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento para operações de corte de madeira?			
8) Falta a serra circular ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem?				19) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
9) Falta a serra circular ter a carcaça do motor aterrada eletricamente?				20) No disco da serra circular falta estar afiado e travado ou apresenta trincas, dentes quebrados ou empenamentos?			
10) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				21) Nos serviços com serra circular, falta anteparos fixos e resistentes para proteção das transmissões de força mecânica?			
11) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

**Recomendações**

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
 Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
 Não usar Adornos.  
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
 Usar ferramentas isoladas.  
 Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
 As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102


**Trabalho A**  
**QUENTE**
**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**
**Recomendações**

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
 Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
 Não usar Adornos.  
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
 Usar ferramentas isoladas.  
 Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
 As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.

**Recomendações Permanentes**

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

**Matriz de Isolamento(LIBRA)**

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

**Verificação e Autorização da Intervenção**

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
Revalidação				

**Autorização para o Trabalho**

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Requisitante	71976767 	CHERLON SODRE SCHRAMM DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Supervisor de Área/Fiscal/MS	72012349	ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

**Lista de Verificação para Encerramento de PT**

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			

# Trabalho A

# QUENTE

[illegible]





Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102


**Trabalho A**  
**QUENTE**
**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**
**Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas**

MANUTENÇÃO NA PARTE CIVIL DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DA PETROBRAS SITUADA NO TECAM.  
SERÃO USADAS: FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS.

**TAREFAS ATIVAS:**

VISTORIA NO LOCAL E MONTAGEM DE ÁREA DE VIVÊNCIA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4811820 (AR2 com LV)

**Lista de Verificação**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				13) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				14) Falta equipamento de controle de incêndio?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				15) Falta iluminação adequada?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				17) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) Falta a serra circular ser dotada de mesa estável, adequada e com dimensionamento suficiente para a tarefa?				18) Falta ser utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento para operações de corte de madeira?			
8) Falta a serra circular ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem?				19) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
9) Falta a serra circular ter a carcaça do motor aterrada eletricamente?				20) No disco da serra circular falta estar afiado e travado ou apresenta trincas, dentes quebrados ou empenamentos?			
10) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				21) Nos serviços com serra circular, falta anteparos fixos e resistentes para proteção das transmissões de força mecânica?			
11) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

**Recomendações**

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
Não usar Adornos.  
Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
Usar ferramentas isoladas.  
Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.



Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102


**Trabalho A**  
**QUENTE**
**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

#### Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
 Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
 Não usar Adornos.  
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
 Usar ferramentas isoladas.  
 Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
 As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

#### Verificação e Autorização da Intervenção

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
Revalidação				

#### Autorização para o Trabalho

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Requisitante	71976767 	CHERLON SODRE SCHRAMM DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Supervisor de Área/Fiscal/MS	72012349	ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

#### Lista de Verificação para Encerramento de PT

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			









Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102


**Trabalho A**  
**QUENTE**
**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**
**Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas**

MANUTENÇÃO NA PARTE CIVIL DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DA PETROBRAS SITUADA NO TECAM.  
SERÃO USADAS: FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS.

**TAREFAS ATIVAS:**

VISTORIA NO LOCAL E MONTAGEM DE ÁREA DE VIVÊNCIA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4811820 (AR2 com LV)

**Lista de Verificação**

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				13) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				14) Falta equipamento de controle de incêndio?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				15) Falta iluminação adequada?			
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				17) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) Falta a serra circular ser dotada de mesa estável, adequada e com dimensionamento suficiente para a tarefa?				18) Falta ser utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento para operações de corte de madeira?			
8) Falta a serra circular ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem?				19) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
9) Falta a serra circular ter a carcaça do motor aterrada eletricamente?				20) No disco da serra circular falta estar afiado e travado ou apresenta trincas, dentes quebrados ou empenamentos?			
10) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?				21) Nos serviços com serra circular, falta anteparos fixos e resistentes para proteção das transmissões de força mecânica?			
11) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

**Recomendações**

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
Não usar Adornos.  
Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
Usar ferramentas isoladas.  
Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.



Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 21/11/2023 16:38

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:



Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-  
RJMG/DTRM

Nº 17850102


**Trabalho A**  
**QUENTE**
**Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.**

#### Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para EPI  
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.  
 Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 10, 15, 17, 19, 28, 30, 55, 68.  
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.  
 Não usar Adornos.  
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).  
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.  
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).  
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.  
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).  
 Usar ferramentas isoladas.  
 Certificar que todos os trabalhadores sejam capacitados e certificados para a atividade que forem executar (IRATA, NR10 e outros).  
 As atividades em altura devem ser acompanhadas por resgatista.

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

#### Verificação e Autorização da Intervenção

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
Revalidação				

#### Autorização para o Trabalho

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Requisitante	71976767 	CHERLON SODRE SCHRAMM DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Supervisor de Área/Fiscal/MS	72012349	ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS	PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

#### Lista de Verificação para Encerramento de PT

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			





# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17850102	Operação(ões):	Página(s):	1 / 2
OM nº:				
AR nº:	4811820			

## Descrição da PT

MANUTENÇÃO NA PARTE CIVIL DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES DA PETROBRAS SITUADA NO TECAM.  
SERÃO USADAS: FERRAMENTAS MANUAIS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS.

### TAREFAS ATIVAS:

Vistoria no Local e Montagem de área de vivência.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Aferir pressão arterial dos colaboradores envolvidos na atividade.		
2	Inspecionar ferramentas antes do uso. Verificar se os cabos das ferramentas elétricas estão em boas condições.		
3	Isolar o local de movimentação de cargas		
4	Isolar o local embaixo da atividade e no raio de ação. Não permitir o trânsito de pessoas embaixo da atividade.		
5	Manter FISPQ no local		
6	Manter calma e atenção durante a atividade.		
7	Manter presença de resgatista(s) na frente de serviço durante a atividade		
8	Seguir PBS 8 e 10		
9	Utilizar ferramentas amarradas, e bolsas adequadas para o transporte de materiais e ferramentas.		
10	Utilizar máscara (EPI) adequado para a atividade.		
11	Utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista duplo		
12	Utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista duplo talabarte		
13	Utilizar protetor solar e vestimentas que protejam contra a radiação solar		
14	Utilizar óculos de segurança e luvas adequadas ao tipo de material manipulado		
15	Verificar condições do calçado antes da atividade		
16	Verificar estado de manutenção dos equipamentos.		
17	Verificar se os circuitos estão energizados antes de atuar, utilizando multímetro ou equipamento adequado		
18	Verificar se os colaboradores possuem o treinamento de NR35, comprovados por certificado		
19	Verificar se os profissionais estão com certificações adequadas (IRATA)		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Estar atento a possível presença de trabalhos concorrentes no mesmo local		
2	Interromper as atividades imediatamente em caso de tempestades e / ou raios		
3	Isolar o local embaixo da atividade e no raio de ação. Não permitir o trânsito de pessoas embaixo da atividade.		
4	Manter calma e atenção durante a atividade.		
5	Manter organização do local		
6	Manter os membros em posicionamento seguro durante a atividade		
7	Manter postura adequada e fazer pausas entre os trabalhos e revezando as equipes		
8	Manter presença de resgatista(s) na frente de serviço durante a atividade		
9	Não se posicionar embaixo de cargas suspensas		
10	Observar o piso ao transitar		
11	Utilizar luva isolante em intervenções com elétrica		
12	Verificar se os circuitos estão energizados antes de atuar, utilizando multímetro ou equipamento adequado		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT **NÃO** DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			
	6			

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17850102	Operação(ões):		Página(s):	2 / 2
OM nº:					
AR nº:	4811820				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				