



RECIBO N° : 1

Fecha Recepción: 01/01/2017

Fecha Entrega: 26/01/2017

Cl o Rif: **6331034** Cliente: **Jairo Molina** Celular: **(0416)-942-12-12**
Otro Teléfono: **(0246)-433-60-80** Correo Electrónico: **profesor@jairomolina.com.ve**
Dirección: **Sector Nueva Esperanza, calle 2, N°8, Zona Industrial** Receptor: **ERICK GUERRA**

ARTEFACTOS A REPARAR

N°	Tipo Aparato	Información Cliente	Detalles Aparato	Diagnóstico Técnico
1	VENTILADOR	MUY LENTO AL FUNCIONAR	SIN DETALLES	CAMBIO DE BOCINA Y MANTENIMIENTO DE ENGRANAJE
2	LICUADORA	DESLIZA AL LICUAR	NO POSEE BOTÓN DE ENCENDIDO	CAMBIO DEL CUADRANTE Y COLCOAR BOTÓN DE ENCENDIDO
3	PLANCHA	NO CALIENTA	SIN DETALLES	CAMBIO RESISTENCIA
4	SANDWICHERA	NO SOSTIENE EL PAN	SIN DETALLES	CHEQUEO DE RESISTENCIA

Firma y Sello
Copia Cliente



RECIBO N° : 1

Fecha Recepción: 01/01/2017

Fecha Entrega: 26/01/2017

Cl o Rif: **6331034** Cliente: **Jairo Molina** Celular: **(0416)-942-12-12**
Otro Teléfono: **(0246)-433-60-80** Correo Electrónico: **profesor@jairomolina.com.ve**
Dirección: **Sector Nueva Esperanza, calle 2, N°8, Zona Industrial** Receptor: **ERICK GUERRA**

ARTEFACTOS A REPARAR

N°	Tipo Aparato	Información Cliente	Detalles Aparato	Diagnóstico Técnico
1	VENTILADOR	MUY LENTO AL FUNCIONAR	SIN DETALLES	CAMBIO DE BOCINA Y MANTENIMIENTO DE ENGRANAJE
2	LICUADORA	DESLIZA AL LICUAR	NO POSEE BOTÓN DE ENCENDIDO	CAMBIO DEL CUADRANTE Y COLCOAR BOTÓN DE ENCENDIDO
3	PLANCHA	NO CALIENTA	SIN DETALLES	CAMBIO RESISTENCIA
4	SANDWICHERA	NO SOSTIENE EL PAN	SIN DETALLES	CHEQUEO DE RESISTENCIA

Firma y Sello
Original Sologar