



DATOS CLIENTE cod. 2013

Digital INTER-FAX S.L.

AV Ojos Negros N?63 Nave 3 P.I Inguinsa

46520 Puerto de Sagunto

CIF/NIF: B96265731

FECHA DE SOLICITUD

2020-07-20

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FALLO DETECTADO
6910HPE8300U14A	Ordenador HP 8300 PRO USDT (Intel Core i5 3470s 2.9Ghz/8b/128GB-SSD/DVDRW7PRO) Preinstalado	Ventilador - (Solo pieza) Ventilador - (Solo pieza) Buenas, Hemos probado el HP 8300 y el ventilador trasero no funciona, además sale el error "512-rear chassis fan not detected", Podríaís enviarme uno? Recuerdo que con este modelo de pc me ha pasado varias veces, sino son más. Gracias

Condiciones Generales de RMA

1º LAS SOLICITUDES SE DEBEN REALIZAR ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB, INDICANDO CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL ARTÍCULO.

2º LAS DESCRIPCIONES TALES COMO "NO FUNCIONA?", "NO VA?", NO SERÁN ADMITIDAS NI PROCESADAS. POR FAVOR, SEA LO MÁS EXPLÍCITO POSIBLE EN LA DESCRIPCIÓN DEL ERROR.

3º LAS SOLICITUDES DE RMA TIENEN UNA VALIDEZ DE 10 DÍAS. NO SE ACEPTARÁN MERCANCÍAS FUERA DE ESTE PLAZO.

4º. TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS PARA ABONO,DEVOLUCIÓN O RMA, HAN DE SER ENVIADOS A PORTES PAGADOS, POR SU PROPIA AGENCIA. CUALQUIER MERCANCÍA QUE LLEGUE A PORTES DEBIDOS SIN SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE NUESTRO DPTO. DE RMA PODRÁ SER DEVUELTA A ORIGEN, SIN PERJUICIO A NUESTRA EMPRESA DE LOS COSTES QUE ESTO PUEDA OCASIONAR

5º. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ABONAR UNA MERCANCÍA SI ÉSTA NO TIENE POSIBILIDAD DE REEMPLAZO.

6º LOS PRODUCTOS DEBERÁN INCLUIR UNA ETIQUETA ADHESIVA INDICATIVA DEL NÚMERO DE ORDEN QUE OCUPAN EN LA SOLICITUD DE RMA, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.