

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Cond				F	I	Opcode				S	Rn				Rd				Operand2								Instruction					
1110				00		1	Opcode				S	Rn				Rd				RotSpec		Imm8						DP imm				
						ShiftAmount: Imm5														shift	0	Rm				DP reg sh_I						
																					1					DP reg sh_R						

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0													
Cond				F		P	U		W	L	Rn				Rd				OffsetSpec, SH								Instruction																	
1110				00		0	P	U	0	W	0	Rn				Rd				Imm7_4				1	SH	1	Imm3_0				STR SH imm													
																											Imm3_0				LDR SH imm													
									1		0																	0000								Rm				STR SH reg				
																																								LDR SH reg				

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Cond				F	I	P	U	B	W	L	Rn				Rd				OffsetSpec								Instruction					
1110				01		0	P	U	B	W	0	Rn				Rd				Imm12								STR imm				
											1																	LDR imm				
						1					ShiftAmount: Imm5									shift type	0	Rm				STR reg						
																										LDR reg						

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Cond				F		Opc		OffsetSpec																				Instruction				
1110				10		10		Imm24																				B				
0000																												BEQ				
0001																												BNE				

Note 1: For DP instructions, S must be '1' if Opcode = "10xx"

Note 2: For DT instructions, W must be '0' if P = '0'

Note 3: For DT SH instructions, SH must be "01" if L = '0'

shift type = "00" (LSL), "01" (LSR), "10" (ASR), "11" (ROR)

SH = "01" (unsigned half word), "10" (signed byte), "11" (signed half word)