

Informe de tareas emitido a fecha 16/07/2021 10:24:59

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2105088T01	Iberdrola	16/07/2021 08:27:18	adoquines sueltos y faltan junto tapa iberdrola en la rampa de acceso a la urbanización	C/ Mas del Cansalader, 4 (c. ep sector santa barbara a, 4)
2105007T01	Iberdrola	14/07/2021 10:18:16	HUNDIMIENTO, EL CICLO INDICA QUE ESTA JUNTO TAPA IBERDROLA	c. trasatlantico, 1
2105001T02	Iberdrola	13/07/2021 14:47:49	Calzada hundida alrededor de la tapa de iberdrola	c. ep sector santa barbara a, 4
2104997T02	Iberdrola	13/07/2021 12:09:24	Baldosas hundidas en canalización de Iberdrola	c. visitacion, 25
2104540T02	Iberdrola	12/07/2021 10:24:55	Tapa levantada en la acera a la salida del patio. "Con el fin de resolver con la mayor celeridad cualquier incidencia en vía pública, y poder asignar el resolutor de la misma, los elementos pertenecientes a las infraestructuras de servicios (arquetas, armarios, etc.) deben estar debidamente identificados. En este caso, no está identificado, por lo que independientemente de la subsanación de la incidencia, debe identificarse el servicio	c. joaquin ballester, 3
2104897T01	Iberdrola	08/07/2021 14:37:20	Tapas hundidas y deterioradas entre el 9 y el 11	c. ribera, 9
2104587T03	Iberdrola	08/07/2021 11:07:30	Hundimiento acera	pl. melchor hoyos perez, 1
2104815T01	Iberdrola	06/07/2021 10:10:03	Tapa hundida en la acera, hay un centro de discapacitados cercano	c. arolas con la c. balmes
2104693T01	Iberdrola	30/06/2021 13:05:03	Canalización deteriorada en la acera y la calzada.	c. felipe vives de cañamas, 60 con la c. marques de guadalet
2104540T01	Iberdrola	25/06/2021 11:51:17	Tapa levantada en la acera a la salida del patio. "Con el fin de resolver con la mayor celeridad cualquier incidencia en vía pública, y poder asignar el resolutor de la misma, los elementos pertenecientes a las infraestructuras de servicios (arquetas, armarios, etc.) deben estar debidamente identificados. En este caso, no está identificado, por lo que independientemente de la subsanación de la incidencia, debe identificarse el servicio	c. joaquin ballester, 3
2104548T01	Iberdrola	23/06/2021 14:22:32	Recibimiento CT deteriorado en la acera.	c. miguel servet, 3

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2104238T01	Iberdrola	14/06/2021 14:24:43	Retirada de cableado aéreo desviado y postes en acera que dificultan el paso de viandantes.	c. puerto rico, 5
2104065T01	Iberdrola	09/06/2021 11:06:13	Canalización deteriorada en tres puntos por hundimiento de la misma en la acera.	c. crisostomo martinez, 2
2104076T01	Iberdrola	09/06/2021 10:31:55	Tapa elevada sobre la rasante de la acera.	C. CABALLEROS, 7
2103812T01	Iberdrola	01/06/2021 11:07:10	Tapa rota en la acera. (PRIORIDAD ALTA)	PL. COLEGIO DEL PATRIARCA, DESC, Cruce con: SALVA, EN EL CENTRO DE LA PLAZA EXISTEN UNAS TAPAS GRANDE
2101790T01	Iberdrola	15/03/2021 11:44:09	Tapa rota en la acera.	PL. COLEGIO DEL PATRIARCA, 1, FRENTE AL ESTABLECIMIENTO SOANA