

Informe de tareas emitido a fecha 16/07/2021 10:23:49

Código	Entidad reparadora	Fecha asignación a reparador	Descripción de la incidencia	Emplazamiento
2105028T01	Emivasa	14/07/2021 14:17:36	Ha saltado el pavimento reparación de aguas de una obra en el carril bici	av. aragon, 2 FRENTE A GEDESCO
2105018T01	Emivasa	14/07/2021 10:28:51	PAVIMENTO BACHE <i>Incidencia comunicada por la POLICÍA LOCAL con la siguiente información:</i> Descripción Policía: ZANJA OBRADA QUE SE HA HUNDIDO GENERANDO UN PEQUEÑO SOCAVÓN HACIENDO CAER A LAS PERSONAS MAYORES / Lugar referencia: EN EL PASO DE PEATONES Tipo Elemento Policía: PAVIMENTO Tipo Deficiencia Policía: BACHE Situación Policía: CALZADA Código Policía: 98376 Nº Agente Policía: 22532 Dirección Policía: C. DUQUE DE MANDAS, 12	C. DUQUE DE MANDAS, 12, EN EL PASO DE PEATONES
2104914T01	Emivasa	09/07/2021 12:19:27	FUGA AGUA <i>Incidencia comunicada por la POLICÍA LOCAL con la siguiente información:</i> Descripción Policía: Fuga de agua entre calzada y acera, no es grande, aunque lleva ya 4 días con la fuga / Cruce con: NICOLAU DE MONSORIU / Lugar referencia: Entre calzada y acera, en el citado cruce Tipo Elemento Policía: BORDILLO Tipo Deficiencia Policía: ROTO/A Situación Policía: CALZADA Código Policía: 98345 Nº Agente Policía: 21265 Dirección Policía: C. REMONTA, DESC	C. REMONTA, DESC, Cruce con: NICOLAU DE MONSORIU, Entre calzada y acera, en el citado cruce
2104925T01	Emivasa	09/07/2021 10:37:38	Tapa elevada sobre la rasante (La tapa actual está identificada como de tráfico pero el servicio no se corresponde) "Con el fin de resolver con la mayor celeridad cualquier incidencia en vía pública, y poder asignar el resolutor de la misma, los elementos pertenecientes a las infraestructuras de servicios (arquetas, armarios, etc.) deben estar debidamente identificados. En este caso, no está identificado CORRECTAMENTE, por lo que independientemente de la subsanación de la incidencia, debe identificarse el servicio."	c. doctor vicente zaragoza con ramon asensio en paso peatones
2104709T01	Emivasa	01/07/2021 12:18:21	Canalización deteriorada con oquedad en la calzada.	C. JACOMART, DESC, Cruce con: DOCTOR RODRIGUEZ DE LA FUENTE
2104599T01	Emivasa	28/06/2021 08:34:01	Junto a una trapa circular de agua potable, en las actuales obras de acondicionamiento de las canalizaciones de agua potable, en mitad del carril de vehículos y en plena curva, se han dejado embebido en el hormigón un tubo metálico de 2 cm de diámetro que sobresale 2 cm. Puede provocar reventones de neumáticos.	av. peris y valero, 194
2104484T01	Emivasa	22/06/2021 07:12:02	Tapa y marco hundidos en la calzada.	av. doctor peset aleixandre, 113