


2.16

a)

Components	Feed Alloys (wt%)			Desired
	1	2	3	
A	60	20	20	25
B	20	60	0	25
C	20	0	60	25
D	0	20	20	25

yield 10 000 lbm/h of desired alloy



DoF = 13 # SV
 - 4 # MR
 - 10 # SSV
 - 0 # SR

 -1

overspecified

$$\begin{aligned}
 (A) \quad & 0.6F^1 + 0.2F^2 + 0.2F^3 = 0.25F^4 \\
 (B) \quad & 0.2F^1 + 0.6F^2 = 0.25F^4 \\
 (C) \quad & 0.2F^1 + 0.6F^3 = 0.25F^4 \\
 (D) \quad & 0.2F^2 + 0.2F^3 = 0.25F^4
 \end{aligned}$$

→ from MATLAB (Week 7 Q3), we can show this is the case by presenting a contradiction


$$\begin{aligned}
 \text{The flow rates are } F^1 &= 880.28 \text{ lbm/h} \\
 F^2 &= 4401.41 \text{ lbm/h} \\
 F^3 &= 4401.41 \text{ lbm/h}
 \end{aligned}$$

However, by the conservation of mass, these must sum to F^4 .

$$\text{We see that } F^1 + F^2 + F^3 = 9683.10 \text{ lbm/h} \neq 10000 \text{ lbm/h}$$

∴ The required conditions are not met.

b)



$$\text{DOF} = 16 \text{ \#SV}$$

$$- 4 \text{ \#MB}$$

$$- 12 \text{ \#SSV}$$

$$- 0 \text{ \#SR}$$

$$0$$



well-specified

$$(A) \quad 0.6F^1 + 0.2F^2 + 0.2F^3 = 0.25F^5$$

$$(B) \quad 0.2F^1 + 0.6F^2 + 0.2F^4 = 0.25F^5$$


$$(C) \quad 0.2F^1 + 0.6F^3 + 0.2F^4 = 0.25F^5$$

$$(D) \quad 0.2F^2 + 0.2F^3 + 0.6F^4 = 0.25F^5$$

→ from MATLAB, the flow rates are

$$F^1 = F^2 = F^3 = F^4 = 2500 \text{ lbm/h}$$

c)



$$\text{DOF} = 16 \text{ \# SV}$$

$$- 4 \text{ \# MB}$$

$$- 10 \text{ \# SSV}$$

$$- 1 \text{ \# SR}$$

underspecified

since we have 7 degree of freedom, let's appoint $F^4 = 0$

$$(A) \quad 0.6F^1 + 0.2F^2 + 0.2F^3 = 0.4F^5$$

$$(B) \quad 0.2F^1 + 0.6F^2 = x_B^5 F^5$$

$$(C) \quad 0.2F^1 + 0.6F^3 = x_C^5 F^5$$

$$(D) \quad 0.2F^2 + 0.2F^3 = x_D^5 F^5$$

$$\Downarrow \quad x_B^5 = x_C^5, \quad x_D^5 = 1 - 0.4 - 2x_B^5$$

$$(A) \quad 0.6F^1 + 0.2F^2 + 0.2F^3 = 0.4F^5$$

$$(B) \quad 0.2F^1 + 0.6F^2 - x_B^5 F^5 = 0$$

$$(C) \quad 0.2F^1 + 0.6F^3 - x_B^5 F^5 = 0$$

$$(D) \quad 0.2F^2 + 0.2F^3 + 2x_B^5 F^5 = (1 - 0.4) F^5$$

→ MATLAB, the flow rates are $F^1 = 5000 \text{ lbm/h}$
 $F^2 = F^3 = 2500 \text{ lbm/h}$
 $F^4 = 0$

and the composition of stream 5 are $x_A^5 = 0.40$
 $x_B^5 = 0.25$
 $x_C^5 = 0.25$
 $x_D^5 = 0.10$

Check: $F^1 + F^2 + F^3 + F^4 = 5000 + 2 \cdot 2500 + 0$
 $= 10000 = F^5 \checkmark$