

OSORTO

verifique cuanto
tiene de combustible
y que se abastezca.

D*

17-08-17

Comisión General de la Policía Nacional
de Planeamiento, Procedimientos
Operativos y Mejora Continua
de Operaciones Institucional C.O.I.



INFORME No. COI-212-2017

COMISIONADO DE POLICIA
DON ROGER OSMIN BARDALES
SU OFICINA

Por este digno medio y con toda subordinación y respeto, me dirijo a Usted, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para informar a usted que el día lunes 7 de agosto del presente año a las 09:30 horas hubo un corte fluido eléctrico en el Complejo Policial Casamata, el Técnico Lester Hernández procedió a encender la planta eléctrica, manualmente esto debido a que el transfer no está funcionando. El fluido eléctrico retorno de forma casi inmediata con la novedad que el voltaje no era suficiente para el correcto funcionamiento del equipo. Posteriormente el Técnico Hernández encendió nuevamente la planta eléctrica, por lo que procedí a realizar una llamada telefónica a la línea 118 de la Empresa Energía Honduras para reportar que el sector sur del Complejo Policial Casamata no había fluido eléctrico posiblemente por alguna falla en el transformador que alimenta ese sector (las instalaciones del COI y algunas oficinas de la Policía Preventiva), atendiendo la llamada la Operadora Suyapa proporcionando el número de reporte 103883, informando que se desplazaría una cuadrilla de trabajo con el propósito de identificar el problema.

A las 11:35 horas se hizo presente la cuadrilla en mención en un vehículo tipo pickup con placas PAD2388, conducido por el Ingeniero Mando Corrales acompañado del Técnico Alexis Amador, quienes informaron que la falla consistía que un cable 000 el cual está conectado desde el transformador a la acometida estaba quemado a causa de un cortocircuito y que era necesario reemplazarlo. El Ingeniero Corrales se comunicó con la Empresa Energía Honduras para solicitar se proporcionara el material para realizar el cambio, obteniendo como respuesta que no era posible debido que el poste se encuentra dentro del Complejo Policial Casamata y que la Policía Nacional debía realizar las gestiones correspondiente.

Por lo que volví a llamar a la línea 118 para exponer que con la compra del cable dañado ellos podrían proporcionar una cuadrilla para realizar el trabajo, el Operador Alexis Flores, hablo con sus supervisor, informando que si era posible enviar una cuadrilla de trabajo.

Procedí a informarle a esa Superioridad para realizar las gestiones pertinentes para la compra de 3 metros de cable en mención.

Se mantuvo espera de la cuadrilla, por lo que el día martes 8 de agosto se procedió hacer una solicitud de 100 galones de combustible por emergencias para el funcionamiento de la planta eléctrica que abastece al COI, CENCOSS y Unidad de Administración y Gestión

CC: Archivo/EM

de Proyectos. Insistí en reiteradas ocasiones a la línea 118 en espera de la cuadrilla de trabajo pero no se hicieron presentes.

El día miércoles 9 de agosto a las 14:00 horas se hizo presente una cuadrilla de la Empresa Energía Honduras, conformada por cuatro elementos, al mando del electricista de distribución Ely Francisco Espinal, quien identificó la falla en un poste en la vía pública fuera de las instalaciones del Complejo Policial Casamata, donde se había reventado un puente de la cuchilla y un fusible quemado, esto posiblemente por sobrecarga o un falso contacto.

Procedieron ingresar a las instalaciones del Complejo Policial Casamata y comprobaron que el cable no estaba quemado, siendo un fusible la falla existente por lo que instalaron un fusible nuevo. Restableciendo el buen funcionamiento del fluido eléctrico a las 15:30 horas.

Nota: El tanque de la planta eléctrica tiene medio tanque de combustible, se recomienda hacer la solicitud de 50 galones más, por situaciones de emergencias que pueden presentarse.




Sin otro particular, respetuosamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

POLICIA CLASE I


SANTOS NAZARIO RODRIGUEZ
CENTRO DE OPERACIONES INSITUACIONAL