

24 de Abril de 2018

Estimado/a Cliente:

Se reporto una anomalía en la parte media de la pared del pasillo, donde se encontraron imperfecciones causadas por el uso incorrecto, ya que al parecer fue golpeada por un material punzo cortante, lo cual causo el daño en el aplanado, sin afectación estructural.

Para la reparación, se requiere:

Aplanado

Emboquillado de cemento, cal y arena

Acabado fino

Pintura color blanco/mate

Lo anterior tendrá un costo de \$700.00 MN, mas IVA en caso de requerir factura.

El tiempo estimado de entrega es de 2 días a partir de la fecha de confirmación y pago.

Un cordial saludo,
Jorge David Arellano Cruz

