

# Werkplekinspectie: Sluishuis

## Algemeen

Naam project  
Sluishuis  
Projectnummer  
MYB-316  
Ingevuld door  
Robert

Bedrijfsnaam  
Fund BV  
Datum  
2021-11-09  
Bijzonderheden


### 1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

**Opmerking :-** Gemeld bij uitvoering

### Resultaat

Nee



# Werkplekinspectie: Sluishuis

Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

**Opmerking :-** Met Trap, lift of steiger

Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

## 2. Bedrijfshulpverlening

**Resultaat**

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

## 3. Persoonlijke bescherming

**Resultaat**

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

**Opmerking :-** Helm, veiligheidsvest, en werkschoenen

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja



Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

## 4. Materieel

## Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

**Opmerking :-** Valgordels en boormachines zijn onderweg naar kantoor voor keuring

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

## 5. Werkplek en werkomgeving

## Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Geen gevaar door derden?	Ja
Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
<b>Opmerking :-</b> Bewolkt maar droog, geen of weinig wind	
Veilig om alleen aan het werk te zijn?	Nvt