

Algemeen

Naam project
P210080 Pronk bouw
Projectnummer
MYB-299
Ingevuld door
Paul

Bedrijfsnaam
ETURN
Datum
2021-09-28
Bijzonderheden
Lichtstraten

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nvt

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Nvt
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Nvt
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Nvt
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Nvt

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Nee



Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Nee
Veilig werken langs de weg?	Nvt
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Nvt
Geen gevaar voor derden?	Nvt
Veilig hijsen van lasten?	Nvt
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparringen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Nvt
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Nee
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja
