

Werkplekinspectie: P210067 Borst Bloembollen platdak



Algemeen

Naam project
P210067 Borst Bloembollen platdak
Projectnummer
MYB-289
Ingevuld door
Tobias Blaauw

Bedrijfsnaam
ETURN
Datum
2021-08-12
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Ja
Opmerking :- Baakvoeten op 2 meter van dakrand laten zetten.	
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Ja

Werkplekinspectie: P210067 Borst Bloembollen platdak



Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparringen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Nvt
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?	Ja
Opmerking :- Extra dopjes laten plaatsen.	
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja
