



GRUPO DE MANTENIMIENTO VIAL PUERTA DE ORIENTE S.A.S.

Nit. 900.481.137-8

Régimen Común

Cra. 58 No. 45-15 Interior 105

Copacabana - Antioquia

Resolución DIAN N°. 110000467327

Fecha: 2011/12/09

Numeración del: 1 al 250 Autoriza

Resolución DIAN
No. 110000657433
Fecha: 2015/12/07
Habilita Numeración del
59 al 250

FACTURA DE VENTA

Nº 0062

FECHA

Día	Mes	Año
15	02	2016

FECHA
VENCIMIENTO

Día	Mes	Año


SEÑORES *fideicomiso devimed*

C.C o NIT. *8300054539-0*

DIRECCIÓN *02 43A # 7-50 OF 807*


TELÉFONO: *4444238*

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

DESCRIPCIÓN		CANT.	VR. UNI.	VR. TOTAL
<i>contrato "002-2016" para el mantenimiento y conservación de las vías consecucionadas de devimed S.A. tramo zamora (K0+000) al alto de la virgen (K17+000) durante el mes de febrero del 2016 reclama cheque Juan Sánchez cc 15514981</i>				<i>26.732.836</i>
FIRMA Y SELLO DE VENDEDOR		FIRMA Y SELLO DE COMPRADOR		SUBTOTAL
 <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i> <i>JOSE A. Gonzalez</i>		IVA
C.C. o NIT		C.C. o NIT		TOTAL
		<i>1095924967</i>		<i>26.732.836</i>
				<i>4.277.254</i>
				<i>31.010.090</i>

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

JOSEY GIL - MANEJO RUBEN - 18/02/16 - tcc-mr-01



	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL		 Agencia Nacional de Infraestructura
ADMINISTRADOR:	JUAN JACOBO ZULUAGA JARAMILLO		ENERO DE 2016
EMPRESA INDICADOR	PUERTA DE ORIENTE SAS	COMUNEROS SAS	SOMAVIAL SAS
	ACEVEDO - ALTO DE LA SIERRA (K0+000-K17+000)	ALTO DE LA SIERRA - RETORNO LA PLAYA # 12 (K17+000-K34+000)	RETORNO LA PLAYA # 12 - SANTUARIO (K34+000-K50+760)
ROCERÍA	K0+000 - K17+000 34.000 ml	KM 17+000 - KM 34+000 34.000 ml	K34+000 - K50+760 33.520 ml
CUNETAS Y BERMAS	K0+000 - K17+000 34.000 ml	K17+000 - K34+000 34.000 ml	K34+000 - K50+760 33.520 ml
OBRAS	K0+000 - K17+000 132 Un	K17+000 - K34+000 37 Un	K34+000 - K50+760 48 Un
DEFENSAS Y PASAMANOS	K0+000 - K17+000 255 ml	KM 17+000 - KM 34+000 115 ml	K34+000 - K40+000 360 ml
SEÑALES VERTICALES	K0+000 - K7+000 456	KM 17+000 - KM 34+000 423,00	KM 34+000 - KM 50+760 387,00
SEPARADOR	0+000 - 17+000 17.000 ml	KM 17+000 - KM 25+000 8.000 ml	(K34+000 - K40+000) (K48+000 - K50+760) 8.760 ml
	K0+000 - K17+000 260 ml	K17+000 - K34+000 90 ml	KM 34+000 - KM 50+780 200 ml
DESCOLES	K0+000 - K17+000 2.565 ml	K17+000 - K34+000 3.570 ml	KM 34+000 - KM 50+780 3.680 ml
PARCHEO			
SUMIDEROS	K0+000 - K17+000 115 un	K17+000 - K34+000 86 un	K34+000 - K50+760 49 un
RETORNOS	Retorno # 1 - # 3 - # 4 "Alto de la virgen"	Intercambio Vial Guarne; "T aeropuerto". Retornos "El Sango"; "El Rancherito"; "La Laja"	Intercambio vial K 37+000; K 40+000; RETORNO "El señor caído", "La Playa"
OTRAS ACTIVIDADES:			
	Se realizaron actividades adicionales para el buen funcionamiento de la vía tales como:		
PUERTA ORIENTE:	Atencion y acompañamiento de accidente vehiculares garantizando una buena señalización del mismo, limpieza de la capa de rodadura, mantenimiento de Peaje K7+000 y báscula K2+200, acompañamiento y señalización a vehículos varados, retiro de semovientes, limpieza de animales muertos en la vía, , limpieza de hitos, revisar el funcionamiento de postes S.O.S		
COMUNEROS	Atencion y acompañamiento de accidente vehiculares garantizando una buena señalización del mismo, limpieza de la capa de rodadura, señalización de vehículos varados, retiro de semovientes, revisión de funcionamiento de postes S.O.S., limpieza y mantenimiento de separadores tubulares (hitos) K20+000, limpieza de animales muertos en la vía,		
SOMAVIAL	Atención y acompañamiento en accidente vehiculares garantizando una buena señalización del mismo, limpieza de la capa de rodadura, acompañamiento y señalización a vehículos varados, retiro de semovientes, limpieza de animales muertos en la vía, revisar el funcionamiento de postes S.O.S		

