

# Laboratory 2

## Assembly Language Programming and Debugging

Code Line #	Extended Assembly	Indexed with offset		PC	N	Z	V	C
		Assembly	Machine code					
1	LDAA \$3000	LDX #\$3000	CE 30 00	4103	0	0	0	0
2		LDAA 0,X	A6 00	4105	1	0	0	0
3	LDAB \$3001	LDAB 1,X	E6 01	4107	1	0	0	0
4	ABA	ABA	18 06	4109	0	0	1	1
5	STAA \$3002	STAA 2,X	6A 02	410B	0	0	0	1
6	LDAA \$3003	LDAA 3,X	A6 03	410D	0	0	0	1
7	LDAB \$3004	LDAB 4,X	E6 04	410F	1	0	0	1
Y8	SBA	SBA	18 16	4111	0	0	0	1
9	STAA \$3005	STAA 5,X	6A 05	4113	0	0	0	1
endmain: BRA endmain			20 FE					

Figure 5 : Program Code.

**Q1:** Do the following addition and subtraction by hand:

a) \$9C + \$B5      **Overflow** (if unsigned num.): Yes      No  
                                  **Overflow** (if signed num.): Yes      No

b) \$3E - \$F7      **Overflow** (if unsigned num.): Yes      No  
                                  **Overflow** (if signed num.):      Yes      No

Code Line #	Extended Assembly	Using Labels		PC	N	Z	V	C
		Assembly	Machine Code					
1	<b>LDAA</b> \$3000	<b>LDAA</b> operandA	B6 30 00	4103	1	0	0	0
2	<b>LDAB</b> \$3001	LDAB operandB	F6 30 01	4106	1	0	0	0
3	<b>ABA</b>	<b>ABA</b>	18 06	4108	0	0	1	1
4	<b>STAA</b> \$3002	STAA Result1	7A 30 02	410B	0	0	0	1
5	<b>LDAA</b> \$3003	LDAA operandC	B6 30 03	410E	0	0	0	1
6	<b>LDAB</b> \$3004	LDAB operandD	F6 30 04	4111	1	0	0	1
7	<b>SBA</b>	<b>SBA</b>	18 06	4113	0	0	0	1
8	<b>STAA</b> \$3005	STAA Result2	7A 30 05	4116	0	0	0	1
endmain: <b>BRA</b> endmain			20 FE					

Figure 10 - Program Code.