



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDO

Localización de la Obra: Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

Nombre del Cliente: INDHR

Dirección del Cliente: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No. PVF/339/18/18

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-19-GLCC-02-441	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2440	09:30:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+529.20 AL KM 15+394.15 Y REMATE DE CAMELLÓN KM 15+016 AL KM 14+766.30
PVF-XI-19-GLCC-06-442	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2440	09:30:00	19	19	
PVF-XI-19-GLCC-09-443	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2440	09:30:00	19	19	
PVF-XI-19-GLCC-10-444	2018-11-19	48	10	9	40	8	N	2232	13:00:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+529.20 AL KM 15+394.15 Y REMATE DE CAMELLÓN KM 15+016 AL KM 14+766.30
PVF-XI-19-GLCC-11-445	2018-11-19	48	10	9	40	8	N	2232	13:00:00	20	20	
PVF-XI-19-GLCC-12-446	2018-11-19	48	10	9	40	8	N	2232	13:00:00	20	20	
PVF-XI-19-GLCC-16-447	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2552	15:00:00	22	22	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+529.20 AL KM 15+394.15 Y REMATE DE CAMELLÓN KM 15+016 AL KM 14+766.30
PVF-XI-19-GLCC-18-448	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2552	15:00:00	22	22	
PVF-XI-19-GLCC-19-449	2018-11-19	48	10	10	40	8	N	2552	15:00:00	22	22	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO