



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/35

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-4-GLCC-02-570	2018-12-04	48	10	11	40	8	N	2457	12:20:00	20	20	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 15+258 AL KM 14+892
PVF-XII-4-GLCC-06-571	2018-12-04	48	10	11	40	8	N	2457	12:20:00	20	20	
PVF-XII-4-GLCC-09-572	2018-12-04	48	10	11	40	8	N	2457	12:20:00	20	20	
PVF-XII-4-GLCC-10-573	2018-12-04	48	10	10	40	8	N	2552	14:20:00	20	20	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 15+258 AL KM 14+892
PVF-XII-4-GLCC-11-574	2018-12-04	48	10	10	40	8	N	2552	14:20:00	20	20	
PVF-XII-4-GLCC-12-575	2018-12-04	48	10	10	40	8	N	2552	14:20:00	20	20	
PVF-XII-4-GLCC-16-576	2018-12-04	48	10	10	48	8	N	2457	16:05:00	21	21	LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 15+258 AL 14+892
PVF-XII-4-GLCC-18-577	2018-12-04	48	10	10	48	8	N	2457	16:05:00	21	21	
PVF-XII-4-GLCC-19-578	2018-12-04	48	10	10	48	8	N	2457	16:05:00	21	21	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO