



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/23

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-23-GLCC-02-468	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2460	11:58:00	19	19	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+357 AL KM 15+196
PVF-XI-23-GLCC-06-469	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2460	11:58:00	19	19	
PVF-XI-23-GLCC-09-470	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2460	11:58:00	19	19	
PVF-XI-23-GLCC-10-471	2018-11-23	48	10	9	40	8	N	2472	13:55:00	21	21	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+357 AL KM 15+196
PVF-XI-23-GLCC-11-472	2018-11-23	48	10	9	40	8	N	2472	13:55:00	21	21	
PVF-XI-23-GLCC-12-473	2018-11-23	48	10	9	40	8	N	2472	13:55:00	21	21	
PVF-XI-23-GLCC-16-474	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2440	16:00:00	22	22	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+357 AL KM 15+196
PVF-XI-23-GLCC-18-475	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2440	16:00:00	22	22	
PVF-XI-23-GLCC-19-476	2018-11-23	48	10	8	40	8	N	2440	16:00:00	22	22	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO