



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/30

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-29-GLCC-02-528	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2410	10:25:00	18	18	LOSA MR CUERPO IZQ LADO DER KM 14+546.80 AL 14+421
PVF-XI-29-GLCC-06-529	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2410	10:25:00	18	18	
PVF-XI-29-GLCC-09-530	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2410	10:25:00	18	18	
PVF-XI-29-GLCC-10-531	2018-11-29	48	10	12	40	8	N	2232	12:55:00	19	19	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 14+546.80 AL 14+421
PVF-XI-29-GLCC-11-532	2018-11-29	48	10	12	40	8	N	2232	12:55:00	19	19	
PVF-XI-29-GLCC-12-533	2018-11-29	48	10	12	40	8	N	2232	12:55:00	19	19	
PVF-XI-29-GLCC-16-534	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2472	14:00:00	19	19	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 14+546.80 AL 14+421
PVF-XI-29-GLCC-18-535	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2472	14:00:00	19	19	
PVF-XI-29-GLCC-19-536	2018-11-29	48	10	11	40	8	N	2472	14:00:00	19	19	

OBSERVACIONES:

COLADO SE REALIZA EN CONDICIONES LLUVIOSAS

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO