



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/31

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-30-GLCC-02-537	2018-11-30	48	10	11	40	8	N	2462	10:10:00	18	18	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 14+421 AL KM 14+360 Y CPO IZQ LADO IZQ KM 9+445.50 AL 9+347
PVF-XI-30-GLCC-06-538	2018-11-30	48	10	11	40	8	N	2462	10:10:00	18	18	
PVF-XI-30-GLCC-09-539	2018-11-30	48	10	11	40	8	N	2462	10:10:00	18	18	
PVF-XI-30-GLCC-10-540	2018-11-30	48	10	12	40	8	N	3136	11:15:00	17	19	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 14+421 AL 14+360 Y CPO IZQ LADO IZQ KM 9+445.50 AL 9+347
PVF-XI-30-GLCC-11-541	2018-11-30	48	10	12	40	8	N	3136	11:15:00	17	19	
PVF-XI-30-GLCC-12-542	2018-11-30	48	10	12	40	8	N	3136	11:15:00	17	19	
PVF-XI-30-GLCC-16-543	2018-11-30	48	10	10	40	8	N	0000	12:00:00	19	19	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM
PVF-XI-30-GLCC-18-544	2018-11-30	48	10	10	40	8	N	0000	12:00:00	19	19	
PVF-XI-30-GLCC-19-545	2018-11-30	48	10	10	40	8	N	0000	12:00:00	19	19	

#### OBSERVACIONES:

EL COLADO SE REALIZA EN CONDICIONES DE LLUVIA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO