



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

DEPARTAMENTOS

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

PRIVADA SEGUNDA DE INSURGENTES No. 2303, COLONIA LA LOMA EJIDO ROMERO VARGAS, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

INFORME No.

DEPA/435/2018/19/1

NOMBRE DEL CLIENTE:

CONSTRUCCIONES CIVILES MASAMA S.DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

DIAGONAL 15 SUR 7318 4, SAN JOSE MAYORAZGO , PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F ° C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
DEPA-I-11-LCC-402-1	2019-01-11	250	14	16	20	7	N	088	09:40:00	20	23	LOSA DE ENTRE PISO DE 1ER NIVEL , DEPARTAMENTOS 3 Y 4
DEPA-I-11-LCC-233-2	2019-01-11	250	14	16	20	7	N	088	09:40:00	20	23	
DEPA-I-11-LCC-139-3	2019-01-11	250	14	16	20	7	N	088	09:40:00	20	23	
DEPA-I-11-LCC-85-4	2019-01-11	250	14	16	20	7	N	088	09:40:00	20	23	

OBSERVACIONES:

El consecutivo no es el correcto


METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13	No usare termometro


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO