



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/11

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm ²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-12-GLCC-18-399	2018-11-12	48	10	8	40	8	N	2460	16:40:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO KM 15+516.20 AL KM 15+260
PVF-XI-12-GLCC-19-400	2018-11-12	48	10	8	40	8	N	2460	16:40:00	21	21	
PVF-XI-12-GLCC - 23-401	2018-11-12	48	10	8	40	8	N	2460	16:40:00	21	21	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexómetro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termómetro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Mike Soto

LABORATORISTA/ASIGNATARIO