



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

DEPARTAMENTOS

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

PRIVADA SEGUNDA DE INSURGENTES No. 2303, COLONIA LA LOMA EJIDO ROMERO VARGAS, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.

INFORME No.

DEPA/435/2018/19/1

NOMBRE DEL CLIENTE:

CONSTRUCCIONES CIVILES MASAMA S.DE R.L. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

DIAGONAL 15 SUR 7318 4, SAN JOSE MAYORAZGO , PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

| CLAVE DEL ESPECIMEN | FECHA | F' C kg/cm² | REVENIMIENTO (cm) | | TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm) | VOLUMEN (m³) | TIPO DE CONCRETO | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN OBRA | TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C) | TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C) | LOCALIZACIÓN |
|---------------------|------------|----------------|-------------------|------|--|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | PROYECTO | OBRA | | | | | | | | |
| DEPA-I-11-LCC-402-1 | 2019-01-11 | 250 | 14 | 16 | 20 | 7 | N | 088 | 09:40:00 | 20 | 23 | LOSA DE ENTRE PISO DE 1ER NIVEL , DEPARTAMENTOS 3 Y 4 |
| DEPA-I-11-LCC-233-2 | 2019-01-11 | 250 | 14 | 16 | 20 | 7 | N | 088 | 09:40:00 | 20 | 23 | |
| DEPA-I-11-LCC-139-3 | 2019-01-11 | 250 | 14 | 16 | 20 | 7 | N | 088 | 09:40:00 | 20 | 23 | |
| DEPA-I-11-LCC-85-4 | 2019-01-11 | 250 | 14 | 16 | 20 | 7 | N | 088 | 09:40:00 | 20 | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES


METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro | Termómetro |
|----------------------------|---------|---------|------------|---------------------|
| | RLCC-03 | VLCC-38 | FLCC-13 | No usare termometro |


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO