

$$i) \quad m = M + M_J = M_c + M_w + M_J = 0.57 + 0.37 + 0.1331 = 1.0731 \text{ kg} = m$$

$$M_J = \frac{J_2 K_g^2 J_n}{r_{np}^2} = 0.1331$$

$$Y = \frac{J_2 K_g J_n K_v}{R_w r_{np}} = 1.7235$$

$$B_{out} = \frac{J_2 K_g^2 J_n K_v K_m}{R_w r_{np}} = 7.7216 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$ii) \quad k = 10 \text{ V/m}, B_{eq} = 5.4 \text{ kg/s}$$

$$CE: \quad m s^3 + c s^2 + \gamma k s + \gamma k_i = 0 = \overbrace{s(m s^2 + c s + \gamma k)}^{D(s)} + \overbrace{\gamma k_i}^{k_i N(s)}$$

$$\rightarrow G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{Y}{s(m s^2 + c s + \gamma k)} \rightarrow G(s) K(s) = k L(s) = \frac{k_i Y}{s(m s^2 + c s + \gamma k)}$$

$$CE = 1 + K(s) L(s) = 0 = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} K(s) = \frac{D(s) + K(s) N(s)}{D(s)}$$

$\uparrow$  denom of  $L(s)$        $\nwarrow$  numerator of  $L(s)$

$$c = B_{out} + B_{eq} = 13.1236$$

Root locus

$$L(s) = \frac{Y}{s(m s^2 + c s + \gamma k)}$$

$$① \text{ poles: } \text{NAFLTS} \rightarrow \text{roots of } [m, c, \gamma k, 0] = 0, -10.732, -1.9964$$

zeros: N/A

② Symmetry

③ Real axis

$$④ \quad \theta_n = \frac{180 + 360l}{n-m} = \frac{180 + 360(0,1,2)}{3} = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$$

$$\sigma_n = \frac{\sum \text{poles} - \sum \text{zeros}}{n-m} = -4.0764$$

$$⑤ \quad \frac{d}{ds} \left( \frac{1}{L(s)} \right) = \frac{m s^2 + c s + \gamma k}{Y} = 0 \rightarrow \text{zeros: } s = -7.9326, -0.7207$$

⑥ no complex poles

⑦ Intersection


$$1 + k_i L(j\omega) = 0 = m(j\omega)^2 + c(j\omega) + \gamma k j\omega + \gamma k_i$$

$$\underline{-m\omega^2} - c\omega + \gamma k j\omega + \gamma k_i = 0$$

$$\text{Re: } \gamma k_i = c\omega^2 \rightarrow k_i = \frac{c\omega^2}{Y} = 131.2556 \quad \text{want } k_i \text{ to be stable}$$

$$\text{Im: } -m\omega^2 + \gamma k\omega = 0 \rightarrow \omega(\gamma k - \omega^2) = 0$$

$$\omega = 0, \pm 4.1516$$



$$iii) \quad M_p = 2\% = e^{\frac{-\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \rightarrow \zeta_D = \frac{-\ln(M_p/100)}{\sqrt{1 + \ln^2(M_p/100)}} = 0.7797$$

$$t_s = 0.5 \text{ second} \quad (2\%) = \frac{4}{\zeta \omega_n} \rightarrow \omega_{n0} = \frac{4}{\zeta} = 10.2605$$

$$\text{desired poles: } s_d = -\zeta_D \omega_{n0} \pm j \omega_{n0} \sqrt{1 - \zeta_D^2} = -8 \pm 6.9245j$$

$$\angle G(s) = \angle \frac{Y}{ms^2 + cs} = \angle \frac{1}{ms^2 + cs} = \angle \frac{1}{m(s_0^2 + c s_0)} = \angle \frac{1}{s_0(m s_0 + c)} = -(\angle s_0 + \angle m s_0 + c) = -\left(\tan^{-1}\left(\frac{\text{Im}(s_0)}{\text{Re}(s_0)}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{\text{Im}(s_0)}{\text{Re}(s_0)}\right)\right) = -197.8763^\circ$$

$$\angle G(s) + \phi = -180^\circ \rightarrow \phi = 17.8763^\circ$$

$$\text{poles: } s = 0, -12.2293$$

$$K_d(s) = k_d(s + z_d)$$

$$\angle K_d(s) = \phi = \angle k_d(s + z_d) = \phi = \angle k_d + \angle s + z_d = \phi = \tan^{-1}\left(\frac{\text{Im}(s_0)}{\text{Re}(s_0 - z_d)}\right)$$

$$\text{Re}(s_0 - z_d) = \frac{\text{Im}(s_0)}{\tan \phi}$$

$$z_d = -\left(\frac{\text{Im}(s_0)}{\tan \phi} - \text{Re}(s_0)\right) = -27.9188$$

$$|G(s_0) K(s_0)| = |-1| = 1 = \left| \frac{Y}{ms_0^2 + cs_0} \right| |k_d(s_0 + z_d)| = 1$$

$$k_d = \frac{1}{|s_0 + z_d|} \left| \frac{Y}{ms_0^2 + cs_0} \right| = 1.3466$$

$$K_d(s) = k_d(s + z_d)$$

$$|z_d| = \left| \frac{k_p}{k_d} \right| \rightarrow k_p = |k_d \cdot z_d| = 37.5962$$

system type is type 1 so step input steady state error is 0 already, I controller not needed.

iv)

