

HW 12

1) $q'' = \epsilon \sigma (T_s^4 - T_\infty^4)$

$q'' = 1500 \text{ W/m}^2$

$\epsilon = 0.5$


$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$

$T_s = ?$

$T_\infty = 0$

$$T_s = \left(\frac{q''}{\epsilon \sigma} \right)^{1/4} = 480. \text{ K}$$

2)




$A_1 = A_2 = 2.25 \text{ m}^2 \rightarrow F_{1,2} = F_{2,1} = 0.85$

$T_1 = 1073 \text{ K}$

$T_2 = 553 \text{ K}$

$\epsilon_1 = 0.5$

$\epsilon_2 = 0.8$



$$\frac{E_{b1} - J_1}{\frac{1 - \epsilon_1}{\epsilon_1 A_1}} = \frac{J_1 - J_2}{\frac{1}{A_1 F_{1,2}}}$$

$$\frac{E_{b2} - J_2}{\frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}} = \frac{J_2 - J_1}{\frac{1}{A_1 F_{1,2}}} \rightarrow J_2 = \frac{\frac{1}{F_{1,2} A_1} \cdot \sigma T_2^4 + J_1 \cdot \frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}}{\frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 A_2} + \frac{1}{A_1 F_{1,2}}}$$

Next Page

HW 12

Josh Whitehead
Ch En 3453
Page 2

$$2) \quad J_1 = \frac{\frac{1}{A_1 F_{12}} \cdot Q_{T_1}^4 + J_2 \cdot \frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1}}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1} + \frac{1}{A_1 F_{12}}}$$

input J_2 , solve for $J_1 \rightarrow J_1 = 52069$.

$$J_2 = 1.35 \times 10^4$$

$$q_1 = \frac{J_1 - J_2}{1/A_1 F_{12}} = \frac{52069 - 1.35 \times 10^4}{1/A_1 F_{12}} = 7.38 \times 10^4 \text{ W}$$

$$q_1 = 73.8 \text{ kW}$$


$$q_2 = \frac{J_2 - J_1}{1/A_1 F_{12}}$$

$$q_2 = \frac{Q_{T_2}^4 - J_1}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1}} = 52.0 \text{ kW}$$

HW 12

3)

Cast wrought



$$T_1 = 1088.7$$

$$T_2 = 533.15$$

$$T_3 = ?$$

$$\epsilon_1 = 0.7$$


$$\epsilon_2 = 0.91$$

$$\epsilon_3 = 0.09$$

$$q'' = \frac{\sigma (T_1^4 - T_2^4)}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1} + \frac{1}{1} + \frac{1-\epsilon_2}{\epsilon_2}}$$

$$q'' = 49.149 \text{ kW/m}^2$$

with Al:




$$q'' = \sigma \epsilon_3 T_3^4 = \frac{\sigma (T_1^4 - T_3^4)}{\frac{1-\epsilon_1}{\epsilon_1 A_1} + 1 + \frac{1-\epsilon_3}{\epsilon_3 A_3}} + \frac{\sigma (T_3^4 - T_2^4)}{\frac{1-\epsilon_3}{\epsilon_3 A_3} + 1 + \frac{1-\epsilon_2}{\epsilon_2 A_2}}$$

$$\rightarrow T_3 = 911 \text{ K} \approx 1180^\circ \text{F}$$

$$q''_{Al} = 3429 \text{ W/m}^2$$

$$\frac{q'' - q''_{Al}}{q''} = \frac{45721}{49149} = 0.93 = 93.0\% \text{ reduction}$$

HW 12



$$T_P = 400$$

$$T_{sur} = 300$$

$$\epsilon_P = 0.8$$

$$F_{pb} = F_{pw} = F_{bw} = 0.2$$

$$h = 25 \frac{W}{m^2 K}$$

$$A_b = A_P = A_w = 0.04 m^2$$

$$a) \quad q = hA(T_P - T_{sur}) + \frac{\sigma(T_P^4 - T_{sur}^4)}{\frac{1}{A_P F_{ps}} + \frac{1 - \epsilon_P}{\epsilon_P A_P}}$$

$$\boxed{= 132. W}$$

$$b) \quad 132 W = \frac{\sigma(T_P^4 - T_b^4)}{R + \frac{1 - \epsilon_P}{\epsilon_P A_P}}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\frac{1}{A_P F_{pb}}} + \frac{1}{\frac{1}{A_b F_{bw}} + \frac{1}{A_P F_{pw}}} = 0.012$$

$$\therefore R = 83.3$$

$$\rightarrow \boxed{T_b = 695 K}$$