

Informe de inspección: vigas

Proyecto: 3c15efb6-a24a-4368-be1c-cd2c85ff31e2

Fecha: 2025-11-11

Inspector: JPReyes

Resumen

Se observan fisuras

Daños registrados

- structure: muero, location: eje e4
 - Damage_type: Fisura longitudinal en vigas
 - Damage_cause: Sobrecarga gravitacional sostenida
 - Severity: Media
 - Extent: 40
- structure: Viga, location: sdfs
 - Damage_type: Corrosión de armaduras expuestas
 - Damage_cause: Humedad permanente o fugas
 - Severity: Alta
 - Extent: 30

Ensayos y pruebas

- structure: , location:

Documentación relacionada

- planos (informe)
 - muchas