



29 de octubre de
2013
FM-814-10-2013

Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano
Decano
Facultad de Medicina
Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"
San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica

Ing. Héctor Hernández Simoni
Jefe, Sección de Mantenimiento y Construcción
Oficina de Servicios Generales

Estimado señor:

Escuela de Enfermería
Directora
M. Sc. Ligia Murillo Castro

Escuela de Medicina
Director
Dr. Ricardo Boza Cordero

Escuela de Nutrición
Directora
M. Sc. Emilce Ulate Castro

Escuela de Salud Pública
Directora
Dra. Ileana Vargas Umaña

Escuela de Tecnologías en Salud
Directora
M Sc. Xinia Alvarado Zeledón

De acuerdo con nuestras solicitudes anteriores, me permito adjuntar dos fotografías que muestran las tapas de las salidas de los bajantes, en la primera la tapa no cuenta con malla jordomex lo que provoca que las hojas que caen de los árboles de eucalipto (que son muy delgadas y finas) se introduzcan en la caja de registro obstruyéndola, en la fotografía número dos la caja si cuenta con malla lo que permite que las hojas no ingresen y de esta forma no obstaculicen el flujo del agua que sale por la canoa.

Por lo anterior, de la manera más atenta le solicito su criterio técnico para analizar si todas las cajas de registro alrededor del edificio pueden contar con este tipo de malla jordomex.

Le agradezco de antemano toda la ayuda que pueda brindarnos, atentamente,

Solano
Dr. Luis Bernardo Villalobos
Decano

Ycb