



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA



Jueves 16 de febrero de 2012  
OSG-MANT-363-2012

Licda. Carmen Castro Mora  
Jefe Administrativa.  
**Facultad de Medicina**

Estimada señora:

En atención a la orden de trabajo #68149, en la que se solicita colocar malla en rejilla de cajas de registro de las salidas de los bajantes, le comunico que se realizó la respectiva valoración, concluyendo que el instalar la malla más bien produciría una obstrucción de los bajantes al no permitir la adecuada evacuación de las hojas procedentes de los techos.

Por lo anterior se debiera realizar la limpieza periódica de las cajas de registro tanto por los conserjes de la Facultad como de nuestro trabajadores.

Sin otro particular, suscribo cordiamente,



Ing. Héctor Hernández Simoni  
Jefe

las  
Copia: Fernando Fernández Chavez, Coordinador Sector Central, SMC

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

www.osg.ucr.ac.cr | Teléfonos: 2511-5643 | Fax: 2511-4150