



CI-0197-2015

Página 1 de 1

23 de febrero de 2015

CI-0197-2015



M.Sc. Gustavo Pérez Astorga
Jefe
Seguridad y Tránsito
Oficina de Servicios Generales
Universidad de Costa Rica

Estimado señor:

En referencia al oficio OSG-SST-209-2015 donde se consulta sobre la conveniencia de desconectar los SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpidas – UPS, por sus siglas en inglés) durante los recesos institucionales; esto relacionado a la nota FM-13-2015 del Dr. Luis Bernardo Villalobos, donde se indicó que varios SAI luego de la desconexión se quemaron. Es importante indicar que este tipo de equipo requiere ser apagado y desconectado apropiadamente, y en todo caso, si lo que se ha experimentado es la descarga de las baterías internas de los SAI no deberían de existir daños de los equipos.

Finalmente, se recomienda la revisión de las condiciones eléctricas del inmueble, para verificar las condiciones generales y detectar posibles fuentes para este tipo de daños.

Atentamente,



M.Sc. Alonso Castro Mattei
Director

LLCH

C : M.Sc. Oscar Molina Molina, Director, Oficina de Servicios Generales
Dr. Luis Bernardo Villalobos, Director, Escuela de Medicina
Archivo