



六、两相互垂直截面上的应力关系


1. 正应力的关系

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$

$$\sigma_{\alpha \pm 90^{\circ}} = \frac{\sigma}{2}(1 - \cos 2\alpha)$$

⇒

$$\sigma_{\alpha} + \sigma_{\alpha \pm 90^{\circ}} = \sigma = \sigma_{0^{\circ}} + \sigma_{\pm 90^{\circ}}$$



结论： 任意两个相互垂直截面上的正应力之和为一定值



六、两相互垂直截面上的应力关系

2. 切应力的关系


$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$

$$\tau_{\alpha \pm 90^{\circ}} = -\frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$

$$\Rightarrow \tau_{\alpha} = -\tau_{\alpha \pm 90^{\circ}}$$

切应力互等定理：

在任意两个相互垂直截面上，切应力必同时存在，它们的大小相等，方向共同指向或指离两截面的交线。





讨论：几个特殊截面上的应力

1. 横截面 $\alpha = 0^\circ$, $\sigma_{0^\circ} = \sigma = \sigma_{\max}$, $\tau_{0^\circ} = 0$


2. 纵截面 $\alpha = 90^\circ$, $\sigma_{90^\circ} = 0 = \sigma_{\min}$, $\tau_{90^\circ} = 0$

3. 斜截面 $\alpha = 45^\circ$, $\sigma_{45^\circ} = \frac{\sigma}{2}$, $\tau_{45^\circ} = \frac{\sigma}{2} = \tau_{\max}$

4. 斜截面 $\alpha = -45^\circ$, $\sigma_{-45^\circ} = \frac{\sigma}{2}$, $\tau_{-45^\circ} = -\frac{\sigma}{2} = \tau_{\min}$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2}(1 + \cos 2\alpha)$$


$$\tau_\alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$





七、应力集中



1. 应力集中的概念



应力集中——在孔、槽等截面尺寸突变或集中力作用的附近区域内，**应力局部增大**的现象。





七、应力集中



应力集中的光弹性等差线图




七、应力集中



应力集中的光弹性等差线图



七、应力集中




应力集中的有限元计算结果





七、应力集中




应力集中的有限元计算结果





七、应力集中



应力集中的有限元计算结果





七、应力集中


2. 应力集中系数

应力集中系数——最大的局部应力 σ_{\max} 与其所在截面上的平均应力 σ 的比值

即：

$$k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma}$$

显然， $k > 1$ ，反映了应力集中的程度。





七、应力集中


3. 减小应力集中的措施

(1) 将突变改为缓变；

(2) 使用塑性材料；

塑性材料对应力集中敏感性小

(3) 将集中力改为分布力。





§ 2.2 轴向拉压杆的变形与应变

一、正应变(线应变)

二、切应变(角应变)

三、体积应变



一、正应变(线应变)


1. 纵向(轴向)正应变

纵向改变(伸长): $\Delta l = l_1 - l$

纵向正应变: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

正应变——单位长度线段的改变量

正应变的符号规定: 伸长为+, 缩短为-。






一、正应变(线应变)

2. 横向正应变

横向改变(缩短): $\Delta b = b_1 - b$

横向正应变: $\varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}$





一、正应变(线应变)

3. 泊松比

(Poisson, 法国科学家)


实验表明：对同一种材料，
当载荷小于某一数值时

$$\nu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$

式中 ν ——泊松比，为无量纲量，
是与材料有关的常数

即

$$\varepsilon' = -\nu \varepsilon$$





二、切应变(角应变)

切应变——直角的改变量

用符号 γ 表示


切应变的符号规定：

直角增大为 $+$ ，减小为 $-$

正应变 ε 和切应变 γ 是

度量**一点**变形程度的两个**基本量**

应变是无量纲的量






三、体积应变

体积改变: $\Delta V = V_1 - V$

体积应变: $\theta = \frac{\Delta V}{V}$





§ 2.3 应力与应变的关系

一、胡克定律

二、剪切胡克定律

三、三个材料常数之间的关系



一、胡克定律 (英国科学家 Hooke, 1676年发现)

1. 第一种形式

实验表明：当载荷小于某一数值时


$$\Delta l \propto \frac{Fl}{A}$$

引入比例常数 E ，因 $F=F_N$ ，有

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

式中 EA ——杆的抗拉(压)刚度

反映杆抵抗纵向弹性变形的能力





一、胡克定律 (英国科学家 Hooke, 1676年发现)

2. 第二种形式

将第一种形式改写成

$$\frac{F_N}{A} = E \frac{\Delta l}{l}$$


即:

$$\sigma = E \varepsilon$$

也称为**应力—应变关系**

式中 E ——**材料的弹性模量 (杨氏模量)**

反映**材料抵抗弹性变形**的能力, **单位: GPa**





二、剪切胡克定律


实验表明：当载荷小于某一数值时

$$\tau = G\gamma$$

式中 G ——材料的切变模量

反映材料抵抗剪切弹性变形的能力

单位：GPa





三、三个材料常数之间的关系

在后面将要证明：

对于各向同性材料，有

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

即：三个弹性常数中只有两个是独立的



本章重点

1. 横截面上的内力与应力；
2. 切应力互等定理；
3. 正应变与切应变；
4. 胡克定律与剪切胡克定律。