

# СИМУЛЯЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКЕ

ЛЕКЦИЯ 1. 17.09.25

$$\dot{x} = f(x, u) \quad // \quad \dot{x} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{d}{dt} x$$

$x$  - ВЕКТОР СОСТОЯНИЯ (state vector)

$$x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$$

$u$  - ВЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ (control vector)

$$u \in U \subseteq \mathbb{R}^m$$

НЕПРЕР. СИСТ.

$$\dot{x} = f(x, u)$$

ДИСКР. СИСТ.

$$\leadsto x_{k+1} = \hat{f}(x_k, u_k)$$

ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ!

1) ХОРОШО ИЗУЧЕНЫ



2) ВСТРЕЧАЮТСЯ ВЕЗДЕ

ЗАДАЧА:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ u = u(x) \end{cases} \quad (x(t), u(t)); t \in [0, T]$$
$$J = \int_0^T G(x(t), u(t)) dt \longrightarrow \min$$

$$\dot{x} = f(x, u) + \zeta(t)$$

$$y = g(x)$$

$$\hat{x} = h(y)$$

ТИПЫ "СЛОЖНОСТЕЙ":

1) ШУМЫ

2) ВОЗМУЩЕНИЯ

3) ЗАДЕРЖКИ

4) НЕТОЧНОСТЬ МОДЕЛИ

5) СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧИ

6) НЕЛИНЕЙНОСТЬ


7) РАЗРЫВЫ В  $f(x, u)$ , "ГИБРИДНЫЕ СИСТ."

## ТИПЫ ОГРАНИЧЕНИЙ:

1) углы

2) моменты ( $|\tau| \leq 10 \text{ Н}\cdot\text{м}$ )  $u \in U$

3)



4)  $x \in X$

5)  $f(x) \leq \dots$

$h(x) = \dots$

## ДИСКРЕТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИН. СИСТЕМЫ


$$0) \quad \dot{x} = f(x, u) \longrightarrow \dot{x} = Ax + Bu \longrightarrow x_{k+1} = \hat{A}x_k + \hat{B}u_k$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$B \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

1)

Sample-and-hold setting



$$u(t) = u_k, \quad t \in [k\Delta t, (k+1)\Delta t)$$

$x_k$  - НАЧ. СОСТ. ВНУТРИ ПОЛУИНТ. ПРОДОЛЖИТ.  $\Delta t$

$x_{k+1}$  - ???

$$2) \quad e^M = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k}{k!} ; \quad M^0 = I$$

$$\approx I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{M^k}{k!}$$

$$\dot{x} = Ax \quad | \quad e^{At}.$$

$$\bar{e}^{At} \dot{x} - \bar{e}^{At} Ax = 0$$

$$\frac{d}{dt} [\bar{e}^{At} x] = -A \bar{e}^{At} x + \bar{e}^{At} \dot{x}$$

$$\frac{d}{dt} [\bar{e}^{At} x] = 0$$

$$\bar{e}^{At} x = C \quad | \quad e^{At}.$$

$$x(t) = e^{At} C$$

$$x(0) = x_0 = e^{A \cdot 0} \cdot C \Rightarrow C = x_0$$

$$x(t) = e^{At} x_0$$

В ДЗ ПРОВЕРИМ, ЧТО  
A КОММ. С  $e^{At}$

$$3) \dot{x} = Ax + Bu_k \quad | \quad e^{At}.$$

$$\tau \in [0, \Delta t)$$

$$x(k\Delta t) = x_k$$

$$x(k\Delta t + \tau) = ?$$

$$\rightarrow \bar{e}^{At} \dot{x} - \bar{e}^{At} Ax = \bar{e}^{At} \cdot Bu_k$$

$$\frac{d}{dt} [\bar{e}^{At} x] = \bar{e}^{At} Bu_k \quad | \quad \int_0^\tau d\xi$$


$$\bar{e}^{A\tau} x(\tau) - x_0 = \int_0^\tau \bar{e}^{A\xi} Bu_k d\xi \quad | \quad e^{A\tau}.$$

$$x(\tau) = e^{A\tau} x_0 + \int_0^\tau e^{A(\tau-\xi)} Bu_k d\xi = \text{РАЗЛОЖ. МАТРИЦЫ}$$

$$= (\mathbb{I} + A\tau) x_0 + \int_0^\tau (\mathbb{I} + A(\tau-\xi)) Bu_k d\xi + h.o.t. =$$

$$= (\mathbb{I} + A\tau) x_0 + \tau B u_k + \text{h.o.t.}$$

$$x(\Delta t) = x_{k+1} = \underbrace{(\mathbb{I} + \Delta t A)}_{\hat{A}} x_k + \underbrace{\Delta t B}_{\hat{B}} u_k$$



$$\bar{x} = \begin{pmatrix} p \\ \dot{p} \end{pmatrix}$$

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} \dot{p} \\ \ddot{p} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} p \\ \dot{p} \end{pmatrix}}_x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix}}_B (F)$$

$$\begin{pmatrix} p_{k+1} \\ \dot{p}_{k+1} \end{pmatrix} = (\mathbb{I} + \Delta t A) \begin{pmatrix} p_k \\ \dot{p}_k \end{pmatrix} + \Delta t B (F_k) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_k \\ \dot{p}_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\Delta t}{m} \end{pmatrix} (F_k) =$$

$$= \begin{pmatrix} p_k + \Delta t \dot{p}_k \\ \dot{p}_k + \frac{F_k}{m} \Delta t \end{pmatrix}$$