


	PT. Salam Pacific Indonesia Lines	No. Dokumen	PM-SPIL-YO-10-06
		Revisi	00
		Tgl Berlaku	27 Juni 2023
		Halaman	1 dari 2
Daftar Kerusakan dan Repair Kontainer ISO 9897-1:1990			

DAMAGE NAME	CEDEX CODE	REPAIR NAME	CEDEX CODE
BENT	BT	STRAIGHTEN	GS
		INSERT	IT
		SECTION	SN
		REPLACE	RP
BOWED	BW	STRAIGHTEN	GS
		INSERT	IT
		SECTION	SN
		REPLACE	RP
BROKEN / SPLIT	BR	INSERT	IT
		PATCH	PT
		SECTION	SN
		REPLACE	RP
COMPRESSION LINE	CL	STRAIGHTEN	GS
CONTAMINATED	CT	PAINT	PA
		ABRASIVE CLEAN & PAINT	AB
		SURFACE PREPARATION & PAINT	PS
		CHEMICAL CLEAN	CC
		SECTION	SN
		REPLACE	RP
CORRODED / RUSTY	CO	SURFACE PREPARATION & PAINT	PS
		ABRASIVE CLEAN & PAINT	AB
		REPAIRS PRIOR TO REFURBISHMENT	PV
		INSERT	IT
		PATCH	PT
		REPLACE	RP
		PREVENTIVE MAINTENANCE	VM
CUT	CU	STRAIGHTEN & WELD	GW
		OVERLAPPING PARTIAL SECTION	OP
		INSERT	IT

	PT. Salam Pacific Indonesia Lines	No. Dokumen	PM-SPIL-YO-10-06
		Revisi	00
		Tgl Berlaku	27 Juni 2023
		Halaman	2 dari 2
Daftar Kerusakan dan Repair Kontainer ISO 9897-1:1990			

DAMAGE NAME	CEDEX CODE	REPAIR NAME	CEDEX CODE
DEBRIS / DUNNAGE	DB	PATCH	PT
		REPLACE	RP
		REMOVE	MV
		STEAM CLEAN	SC
		SWEEP	WP
		WATER WASH	WW
DELAMINATED	DL	REMOVE	MV
		SECTION	SN
		REPLACE	RP
DENT	DT	STRAIGHTEN	GS
FROZEN	FZ	FREE	FR
GOUGED	GD	SECTION	SN
		REPLACE	RP
HOLED	HO	WELD	WD
		INSERT	IT
		PATCH	PT
		REPLACE	RP
IMPROPER REPAIR	IR		
		STRAIGHTEN	GS
		ABRASIVE CLEAN & PAINT	AB
		PAINT	PA
		WELD	WD
		INSERT	IT
		PATCH	PT
		REPLACE	RP