

QUY TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO THI CÔNG ÉP CỌC

I/ N

-
- Đeo dây an toàn khi làm việc trên cao (giàn ép).
- Mặt bằng dùng để thi công ép cọc phải được sang lấp bằng phẳng.
- Khi đặt dầm phải đặt trên mặt bằng và vững chắc không nghiêng đổ.
- Tải phải đặt ngay ngắn và cân bằng trên dầm.

II/ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VẬN HÀNH CẦU.

- Kiểm tra phanh, còi, thiết bị trước khi làm việc.
- Không được giao công nhân không có trách nhiệm lên vận hành.
- Không được cầu quá trọng tải cho phép.
- Không được cầu vật khi vật bị chôn vùi, và không được kéo lê vật khi cầu.
- Bấm còi , ra tín hiệu khi nâng hạ vật hoặc xoay cần.
- Không được cầu vật (cừ) vào giàn ép khi chưa thu dọn (búa, đe, tấm lót..) ra khỏi giàn ép.
- Khi kết thúc công việc phải trả máy, thiết bị về trạng thái an toàn.

III/ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN THI CÔNG ÉP CỌC.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi Máy, thiết bị, điện trước, trong và sau khi làm việc.
- Các mối nối của dây nguồn, dây hàn phải bao bọc kỹ tránh rò rỉ điện và đặt biển báo hay rào chắn nơi các mối nối.
- Khi tiến hành hàn nối hai đầu cọc công nhân không được ngồi, đứng trên giàn ép và các vị trí có khả năng nhiễm điện.
- Không được văng, ném dụng cụ từ trên cao xuống.
- Chú ý quan sát khi nâng hạ và di chuyển tải.
- Khi áp vượt quá mức qui định làm rung tải, giàn ép phải dừng và tắt máy ngay.
- Kết thúc công việc phải tắt máy, thiết bị, tắt cầu dao, CB máy và CB nguồn và bảo dưỡng thiết bị.