

2015年4月机务处技术科发文回执 - 广汉技术科

| ID | 标题/内容 | 来文单位 | 编号 | 日期 | 处理人 | 数量/方式 | 回执签名 |
|------|--|----------|---------------|-----------|-----|-------|------|
| 6789 | Cessna 172R装机飞行操纵系统钢索PMA件 | 机务处 | | 2015/4/1 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6790 | CFED2015RD006 关于学院Cessna 172R型飞机试用新版飞行记录本的要求(征求意见稿).doc | 机务处 | CFED2015RD006 | 2015/4/1 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6791 | CFED2015ED002 关于Cessna 172R飞机发动机架寿命控制的说明.pdf | 机务处 | CFED2015ED002 | 2015/4/1 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6793 | Fw: "CFED2015RD006 关于学院Cessna 172R型飞机试用新版飞行记录本的要求(征求意见稿).doc" | 机务处 | CFED2015RD006 | 2015/4/2 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6797 | Fw: Textron Aviation ?Service Information Notification | 机务处 | | 2015/4/7 | 史珂 | 1邮件 | |
| 6799 | Hartzell 2015-6、2015-7号光盘更新下载通知 | 机务处 | | 2015/4/8 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6800 | 91E章符合性表格 | 机务处 | | 2015/4/9 | 陈强 | 1邮件 | |
| 6802 | 民航明传电报- 关于派人参加高教机调机协调会的通知 | 机务处 | | 2015/4/10 | 陈亮 | 1邮件 | |
| 6804 | 请到ftp下载525DVD12-84镜像 | 机务处 | | 2015/4/10 | 史珂 | 1邮件 | |
| 6806 | 2015JSK071阅处绵阳真空泵渗漏故障的报告- 下发版 | 机务处 | 2015JSK071 | 2015/4/13 | 陈亮 | 1邮件 | |
| 6808 | Lycoming两份服务信函 | LYCOMING | | 2015/4/13 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6809 | 2014年西飞发出MA600飞机技术出版物修订清单 | 西飞 | | 2015/4/13 | 史珂 | 1邮件 | |
| 6810 | JWC2015006 关于进行PA-44-180型飞机适航性资料审核工作的通知 | 机务处 | JWC2015006 | 2015/4/13 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6811 | 2015JSK070 TEM05-2015RPT003 关于PA-44-180 B-3597飞机右发动机排气管断裂的报告.pdf | 机务处 | 2015JSK070 | 2015/4/13 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6812 | 转发: MA600服务通告台帐 | 西飞 | | 2015/4/13 | 史珂 | 1邮件 | |
| 6814 | 关于B-9264号172R飞机电源系统故障情况的通报 | 机务处 | CFED2015RD008 | 2015/4/14 | 吴光琦 | 1邮件 | |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|-----------|-----|-----|--|
| 6815 | Fw: Posting Ref. #2015-08 for the Hartzell Propeller Inc. Technical Documents Library | 机务处 | | 2015/4/16 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6816 | 2015JSK078 MA600飞机飞行手册R5更改 | 西飞 | 2015JSK078 | 2015/4/16 | 史珂 | 1邮件 | |
| 6821 | Lycoming-SI1129C信息收集 | 机务处 | Lycoming-SI1129C | 2015/4/17 | 黄进 | 1邮件 | |
| 6822 | 补充要求: 关于进行PA-44-180型飞机适航性资料审核工作的通知 | 机务处 | | 2015/4/17 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6825 | EMC2015-0-Lycoming SB 619 摇臂硬度检查件号LW-15014. pdf | LYCOMING | EMC2015-0-Lycoming SB 619 | 2015/4/17 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6826 | "EMC2015-0-Lycoming SL 263. pdf" | LYCOMING | EMC2015-0-Lycoming SL 263 | 2015/4/17 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6827 | 2015JSK077. PDF | 机务处 | 2015JSK077 | 2015/4/17 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6828 | "EMC2015-0-Lycoming SL 264. pdf" | LYCOMING | EMC2015-0-Lycoming SL 264 | 2015/4/20 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6831 | 民航明传电报 关于进行Cessna 172R飞机适航性资料评估的通知. pdf | 机务处 | | 2015/4/21 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6834 | 2015JSK075 BESM. 2015. RD. 质06 关于B-3608号机液压管漏油故障的报告. pdf | 机务处 | 2015JSK075 | 2015/4/21 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6835 | CFED2015ED003 关于进行各型飞机发动机系统硬管安装专项培训的要求. pdf | 机务处 | CFED2015ED003 | 2015/4/21 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6837 | 下周Cessna 172R方案会议补充议题 | 机务处 | | 2015/4/22 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6841 | 转发: Fw: SDR-关于CE525/B-3645号机舱门未锁定告诫灯亮的情况报告 | 机务处 | | 2015/4/24 | 陈强 | 1邮件 | |
| 6843 | 飞机 发动机履历本初稿征求意见 | 机务处 | | 2015/4/25 | 李飞 | 1邮件 | |
| 6844 | 39-8298 | 民航局 | 39-8298 | 2015/4/27 | 肖青 | 1邮件 | |
| 6845 | JWC2015006R1 关于进行PA-44-180型飞机适航性资料审核工作的通知. pdf | 机务处 | JWC2015006R1 | 2015/4/28 | 杨秀锋 | 1邮件 | |
| 6849 | JWC2015009 | 机务处 | JWC2015009 | 2015/4/29 | 杨秀锋 | 1邮件 | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 关于统计各机型便携式灭火瓶信息的通知. pdf | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|