

## Relatório de Visita Técnica

**Cliente:** Nome da Empresa      **Contato:** Gustavo Giachelin      **Data:** 10/02/2021  
**Email:** gustavo\_giachelin@hotmail.com      **Telefone:** 54996874121  
**Responsável:** Coopertec Soluções      **Equipamento:** Teste Foreach

### Módulo Inferior

Ajuste da taxa de purga Utilizar dispositivo localizado no tubo principal

#### Risco:

Aumento da concentração de sais na água da bandeja, conseqüentemente aumento da incrustação e aumento do risco de danificação da serpentina

#### Foto:



**Resultado:** Conforme

### Módulo Inferior

Sentido de giro da bomba de água (sentido horário) e valor de corrente elétrica

#### Risco:

Baixa vazão de recirculação de água e conseqüentemente aumento da incrustação / desarme constante dos disjuntores elétricos de proteção

#### Foto:



**Resultado:** Conforme

### **Módulo Inferior**

Válvula de boia / nível de água da bandeja

### **Risco:**

Falta de água / cavitação da bomba de água e consequentemente danificação do rotor e aumento da incrustação

### **Foto:**





**Resultado:** Conforme