

# 作業手順書

作業手順書				加工部署	得意先名	承認	確認	作成	管理 No.		
				製造2課	クボタ 筑波	増田	高橋	河合	F3B - 1575 V1		
						2023/6/13	2023/6/13	2023/6/13			
件名	出来栄え確認	品番	6A110-39611	工程名	炉中ろう付(出口検査)			梱包箱	9B	入数	100 個

## 2) 出来栄確認



は、ろう付確認、

は、ろうだれ・傷確認を下記の順番で行う



※先端

※穴周囲

## 4) 検査済みの製品の箱詰め



※先端

※シート面

## 作業手順

## 確認項目

1) くつき確認	箱から製品を1個取り出す	製品同士くつきが無いこと
2) 出来栄確認 図有	ろう周り確認 ろう垂れ確認	ろうがスキマ無く周っていること ろう付部から垂れていないこと シート面に垂れていないこと パイプの先端に垂れていないこと
傷確認		シート面に傷がないこと
3) 外観確認	製品全体の外観を確認する	不要なろうだれ、傷がないことを確認する
4) 検査済み製品の箱詰め 図有	箱に入れる	箱から上にはみ出さないこと 端数の箱に、現品票を付ける



注意事項

異常や判断できないものは、  
工程責任者に報告し、判断をあおぐ

## 使用治具

改訂No.	改訂日	改訂内容	改訂者	承認
V1	2023/6/13	新規作成	河合	増田