



**Министерство образования и науки Российской Федерации
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Э. БАУМАНА
кафедра «Прикладная механика» (РК-5)**

**Домашнее задание №1
по дисциплине «Сопротивление материалов»**

«Определение деформированного состояния на поверхности образца»

Вариант.15

Выполнил:

Студент группы РК5-32Б

Приёмко К.С.

Проверил:

Преподаватель **Крупнин А.Е.**


Москва,
2018

Содержание:

1. Условие
2. Методы решения
3. Результаты
4. Вывод
5. Источники
6. Листинг

Условие:

1. Определить главные деформации и главные направления деформаций для заданной розеточной схемы по показаниям тензодатчиков №1, №2, №3;
2. Восстановить показания тензодатчика №4 - ε_ψ ;
3. Определить максимальную сдвиговую деформацию γ_{\max} ;
4. Проверить полученные результаты с помощью круговой диаграммы;
5. Определить главные напряжения;
6. Определить деформацию по толщине исследуемого образца ε_z ;
7. Определить объемную деформацию e ;



Тип розеточной схемы:	Угол α	Угол β	Угол φ	Угол ψ
5	0^0	120^0	240^0	-90^0

Вариант	ε_α	ε_β	ε_φ	Тип розетки
15	-0.9	0.4	-0.3	5

Модуль упругости $E = 2 \cdot 10^5$ МПа ;

Коэффициент Пуассона $\mu = 0.3$.

Методы решения

1. Определить главные деформации и главные направления деформаций для заданной розеточной схемы по показаниям тензодатчиков №1, №2, №3.

Для двумерного случая деформация в произвольном направлении определяется формулой

$$\varepsilon_v = [\nu]^T T_\varepsilon [\nu];$$

После упрощений имеем

$$\varepsilon_v = \cos^2 \alpha + \varepsilon_y \sin^2 \alpha + \gamma_{xy} \cos \alpha \sin \alpha;$$

Запишем систему уравнений для 3 тензодатчиков

$$\begin{cases} \varepsilon_x \cos^2 \alpha + \varepsilon_y \sin^2 \alpha + \gamma_{xy} \cos \alpha \sin \alpha = \varepsilon_\alpha \\ \varepsilon_x \cos^2 \beta + \varepsilon_y \sin^2 \beta + \gamma_{xy} \cos \beta \sin \beta = \varepsilon_\beta \\ \varepsilon_x \cos^2 \varphi + \varepsilon_y \sin^2 \varphi + \gamma_{xy} \cos \varphi \sin \varphi = \varepsilon_\gamma \end{cases}$$

Перепишем в матричном виде

$$\begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \sin^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos^2 \beta & \sin^2 \beta & \sin \beta \cos \beta \\ \cos^2 \varphi & \sin^2 \varphi & \sin \varphi \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_\alpha \\ \varepsilon_\beta \\ \varepsilon_\varphi \end{bmatrix}$$

Решаем матричное уравнение

$$A * X = B;$$

$$X = A^{-1} * B;$$

Используя формулу для главных деформаций, находим искомые значения

$$\varepsilon_{12} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2}{4} + \frac{\gamma_{xy}^2}{4}}$$

Для определения направлений главных деформаций воспользуемся формулой

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y}$$

2) Восстановить показания тензодатчика №4 - ε_ψ .

Применим ранее написанную формулу для линейной деформации в произвольном направлении для тензодатчик №4

$$\varepsilon_\psi = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2} \cos 2\psi + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\psi$$

3) Определить максимальную сдвиговую деформацию γ_{\max} .

Воспользуемся формулой для максимальной сдвиговой деформации.

$$\gamma_{\max} = |\varepsilon_2 - \varepsilon_1|$$

4) Проверить полученные результаты с помощью круговой диаграммы.

Круговая диаграмма деформаций Мора устанавливает связь между линейными и сдвиговыми деформациями.

$$\left(\varepsilon_v - \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{2} \right)^2 + \left(\frac{\gamma_{v\tau}}{2} \right)^2 = \left(\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{2} \right)^2$$

Для проверки найдём значения угловых (сдвиговых деформаций) для всех тензодатчиков, также проверим значения найденных величин, сопоставлением с графиком окружности (диаграммой Мора)

$$\gamma_{\alpha} = (\varepsilon_y - \varepsilon_x) \sin 2\alpha + \gamma_{xy} \cos 2\alpha;$$

$$\gamma_{\beta} = (\varepsilon_y - \varepsilon_x) \sin 2\beta + \gamma_{xy} \cos 2\beta;$$

$$\gamma_{\varphi} = (\varepsilon_y - \varepsilon_x) \sin 2\varphi + \gamma_{xy} \cos 2\varphi;$$

$$\gamma_{\psi} = (\varepsilon_y - \varepsilon_x) \sin 2\psi + \gamma_{xy} \cos 2\psi;$$

5) Определить главные напряжения.

В случае плоско напряжённого состояния (ПНС) имеем

$$\sigma_1 = \frac{E}{1 - \mu^2} [\varepsilon_1 + \mu \varepsilon_2];$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1 - \mu^2} [\varepsilon_2 + \mu \varepsilon_1];$$

6) Определить деформацию по толщине исследуемого образца ε_z .

Воспользуемся формулой для вычисления деформации по толщине:

$$\varepsilon_z = -\frac{\mu}{1 - \mu} (\varepsilon_x + \varepsilon_y);$$

7) Определить объемную деформацию e .

$$e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z;$$

Ответы:

$$\varepsilon_x = -0.9000;$$

$$\varepsilon_y = 0.3667; \quad \varepsilon_1 = 0.4846;$$

$$1) \gamma_{xy} = -0.8083; \quad \varepsilon_2 = -1.0180;$$

$$\alpha = 18^\circ;$$

$$2) \varepsilon_\psi = 0.3667;$$

$$3) \gamma_{\max} = 1.5026;$$

$$\sigma_1 = 3.9393 \text{e}+04 \text{Па}$$

$$5) \sigma_2 = -1.9177 \text{e}+05 \text{Па}$$

$$6) \varepsilon_z = 0.2286;$$

$$7) e = -0.3048;$$

$$\varepsilon_{\alpha} = -0.90; \frac{\gamma_{\alpha}}{2} = -0.41; \text{A} (\varepsilon_{\alpha}, \frac{\gamma_{\alpha}}{2});$$

$$\varepsilon_{\beta} = 0.40; \frac{\gamma_{\beta}}{2} = -0.35; \text{B} (\varepsilon_{\beta}, \frac{\gamma_{\beta}}{2});$$

$$\varepsilon_{\phi} = -0.30; \frac{\gamma_{\phi}}{2} = 0.75; \text{C} (\varepsilon_{\phi}, \frac{\gamma_{\phi}}{2});$$

$$\varepsilon_{\psi} = 0.37; \frac{\gamma_{\psi}}{2} = 0.41; \text{D} (\varepsilon_{\psi}, \frac{\gamma_{\psi}}{2});$$


$$\varepsilon_x = -0.90; \frac{\gamma_{xy}}{2} = -0.41; \text{E} (\varepsilon_x, \frac{\gamma_{xy}}{2});$$

$$\varepsilon_y = 0.37; \frac{\gamma_{xy}}{2} = -0.41; \text{F} (\varepsilon_y, \frac{\gamma_{xy}}{2});$$

$$\varepsilon_1 = 0.4846; G(\varepsilon_1, 0);$$

$$\varepsilon_2 = -1.0180; H (\varepsilon_2, 0);$$

$$\gamma_{\max} = 1.5026; \text{I} (0, \gamma_{\max});$$



Вывод

В ходе выполнения домашнего задания №1, был изучен и применён на практике способ определения деформированного состояния на поверхности образца. С помощью тензодатчиков удалось определить главные деформации и главные направления деформаций, восстановить показания тензодатчика, определить максимальную угловую деформацию, главные напряжения, деформацию по толщине образца и объёмную деформацию, также смогли убедиться в корректности полученных данных с помощью круговой диаграммы Мора.

Материалы

1. Лекции Данилова В. Л.
2. Семинары Крупнина А. Е.

Листинг:

```
a = [1 0 0 ; 1/4 3/4 -sqrt(3)/4 ; 1/4 3/4 sqrt(3)/4]
b = [-0.9 ; 0.4 ; -0.3]
x = inv(a)*b

x1 = x(1)
x2 = x(2)
x3 = x(3)

e1 = (x1+x2)/2 + sqrt(((x1-x2)^2)/4 + (x3^2)/4)
e2 = (x1+x2)/2 - sqrt(((x1-x2)^2)/4 + (x3^2)/4)

eps_psi = (x1 + x2)/2 + (x1 - x2)*cos(-pi)/2+x3/2*sin(-pi)
ymax = abs(e1-e2)

R = (e1-e2)/2
x_0 = (e1+e2)/2
i_1 = -0.9
i_2 = 0.4
i_3 = -0.3
i_4 = eps_psi
j_1 = ((x2-x1)*sin(0) + x3 * cos(0))/2
j_2 = ((x2-x1)*sin(4*pi/3) + x3 * cos(4*pi/3))/2
j_3 = ((x2-x1)*sin(8*pi/3) + x3 * cos(8*pi/3))/2
j_4 = ((x2-x1)*sin(-pi) + x3 * cos(-pi))/2

grid on;
hold on;
x_ = e2:0.000001:e1;
y_2=-(R.^2-(x_-x_0).^2).^0.5;
y_1=(R.^2-(x_-x_0).^2).^0.5;
plot(x_,y_1 , 'b.','MarkerSize', 1);
plot(x_,y_2,'b.','MarkerSize', 1);
```

```

plot(i_1 , j_1,'r.','MarkerSize', 17); text (i_1 , j_1, " A,");
plot(i_2 , j_2,'r.','MarkerSize', 17);text (i_2 , j_2, ' B');
plot(i_3 , j_3,'r.','MarkerSize', 17);text (i_3 , j_3, "C  ");
plot(i_4 , j_4,'r.','MarkerSize', 17);text (i_4 , j_4, ' D');
plot(x1,x3/2,'r.','MarkerSize', 17);text (x1,x3/2, "   E");
plot(x2,x3/2,'r.','MarkerSize', 17);text (x2,x3/2, ' F');
plot(e1,0,'r.','MarkerSize', 17);text (e1,0, ' G');
plot(e2,0,'r.','MarkerSize', 17);text (e2,0, ' H');
plot(x_0,ymax/2,'r.','MarkerSize', 17);text (x_0,ymax/2, " I");

```

```

const =2*10^5/(1-0.3^2)
sig_1 = const*(e1 + 0.3*e2)
sig_2 = const*(e2 + 0.3*e1)

```

```

con = - 0.3 / (1 - 0.3)
eps_z = con * (x1 + x2)

```

```

e_7_1=x1+x2 + eps_z
angel = atan(x3/(x1-x2))/2

```

a =

```

1.0000    0    0
0.2500  0.7500 -0.4330
0.2500  0.7500  0.4330

```

b =

```

-0.9000
0.4000
-0.3000

```

x =

-0.9000

0.3667

-0.8083

x1 =

-0.9000

x2 =

0.3667

x3 =

-0.8083

e1 =

0.4846

e2 =

-1.0180

eps_psi =

0.3667

ymax =

1.5026

R =

0.7513

x_0 =

-0.2667

i_1 =

-0.9000

i_2 =

0.4000

i_3 =

-0.3000

i_4 =

0.3667

j_1 =

-0.4041

j_2 =

-0.3464

j_3 =

0.7506

j_4 =

0.4041

const =

2.1978e+05

sig_1 =

3.9393e+04

sig_2 =

-1.9177e+05

con =

-0.4286

eps_z =

0.2286

e_7_1 =

-0.3048

angel =

0.2840