



Intervention n° GX0000002830

## Fiche intervention

Date de la demande	11/10/2024 07:03
A faire après	30/12/1899 00:09
A faire avant	30/12/1899 00:09
Drapeaux	
Type de l'intervention	DEVIS VALIDE
Date prévue	22/10/2024 10:00
Technicien	Gely Axel
Description	19-0226 CANTALOUBE

Client	MECOJIT
Site	19-0226 CANTALOUBE 2
Equipement	
Adresse	Pech del Fau
Ville (CP)	SABADEL-LATRONQUIERE (46210)
Contact	
Téléphone	s_cantaloube@orange.
Infos site	90 KVA Sud :16°/Nord 5° Pente : 16 Présence Eau : Accès Camion :

## Articles consommés

Nom	Référence	Quantité utilisée	Coût	Prix total HT
1 - NMFT - Nettoyage Modules	NMFT	1	350,00 €	350,00 €
			Total HT	350,00 €
			Total TTC	420,00 €



## Compte-rendu d'intervention


## Rapport Nettoyage

Accès à la centrale	Ok
Informations du site	
Accès par	Camion
----- Hauteur du bâtiment -----	
≤ 5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
≤ 10 m	<input type="checkbox"/>
≤ 15 m	<input type="checkbox"/>
≤ 20 m	<input type="checkbox"/>
----- Longueur de tuyaux utilisée -----	
< 100 m	<input type="checkbox"/>
< 200 m	<input checked="" type="checkbox"/>
< 300 m	<input type="checkbox"/>
> 300 m	<input type="checkbox"/>
----- Distance eau -----	
Pas D'eau	<input type="checkbox"/>
≤ 50 m	<input checked="" type="checkbox"/>

≤ 100 m	<input type="checkbox"/>
≤ 150 m	<input type="checkbox"/>
----- Distance électricité -----	
Groupe Électrogène	<input type="checkbox"/>
40 m	<input checked="" type="checkbox"/>
80 m	<input type="checkbox"/>
120 m	<input type="checkbox"/>
----- Panneau(x) cassé(s) antérieurement -----	
Ombrage	<b>NON</b>
Nombre	<b>0</b>
Localisation (Ligne, Colonne)	
De	
Et de	
Autre Panneau Cassé?	<b>NON</b>
Autre Panneau Cassé ?	<b>NON</b>
----- Robot utilisé -----	
Modèle	<b>Solarcleano 2,20m</b>
Nombre	<b>2</b>
Et modèle	<b>Solarcleano 2,20m</b>
----- Nacelles Utilisées -----	
HA16RTJ PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
HA20RTJ PRO	<input type="checkbox"/>
MATILSA 17	<input type="checkbox"/>
----- Pente toiture -----	
≤ 5°	<input checked="" type="checkbox"/>
≤ 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
≤ 20°	<input type="checkbox"/>
≤ 23°	<input type="checkbox"/>
> 23°	<input type="checkbox"/>
----- Nombre toiture(s), m² et commentaires -----	
Nombre	<b>2</b>
M²	
Commentaires	

Intervention	
Durée (en jours)	
Durée (en heure)	<b>2</b>
M3 d'eau utilisé	

Niveau de salissure	Moyen
Photo	
Photo	
Photo	

	
Autres photos	<b>Non</b>
----- <i>Type de salissures</i> -----	
Fientes	<input type="checkbox"/>
Sable	<input type="checkbox"/>
Poussière chemin	<input checked="" type="checkbox"/>
Pailleuse	<input type="checkbox"/>
Farine	<input type="checkbox"/>
Autre	
----- <i>Conseil de nettoyage</i> -----	
4 Mois	<input type="checkbox"/>
6 Mois	<input type="checkbox"/>
1 An	<input type="checkbox"/>
2 Ans	<input checked="" type="checkbox"/>
Plus de 2 ans	<input type="checkbox"/>
Commentaire	