

# Arduino C/C++ programozás 3.

- 18. Élfigyelés
- 19. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése
- 20. Arduino kivezetések közvetlen elérése
- 21. Léptető motor vezérlése
- 22. Szervó motor vezérlése
- 23. I<sup>2</sup>C kommunikáció
- 24. Hőmérséklet mérés
- 25. Feladatok

Felhasznált forrás, és ajánlott irodalom:

Ruzsinszki Gábor: Programozható Elektronikák

Felhasznált és ajánlott online szimulációs felület: [www.tinkercad.com](http://www.tinkercad.com)

# 18.1. Élfigyelés

## Élfigyelés

A bemenetek lekérdezésekor vannak olyan esetek amikor nemcsak az a kérdés, hogy adott kapcsoló/nyomógomb le van-e éppen nyomva (vagy nem), hanem fontos azt is tudnunk, hogy


- folyamatosan nyomva tartjuk már egy ideje
- vagy már felengedtük és most újra lenyomtuk

Tehát számolni szeretnénk a lenyomásokat

- azért mert léptetni szeretnénk valamit
- vagy minden új lenyomásra egy új állapotba kell kerülnie a vezérelt rendszerünknek

Az élfigyelés kétféle lehet, figyelhetünk

- felfutó élt → váltás 0 állapotból 1 állapotba
- lefutó élt → váltás 1 állapotból 0 állapotba



## Élfigyelés megvalósítása

Többféleképpen lehetséges


- megszakítás használatával → bemenet állapot változásának figyelése  
ARDUINO esetén nem mindegyik bemenetnél lehetséges !!
- egyszerűen ciklikusan lekérdezzük a bemenet állapotát és összehasonlítjuk az aktuális és az előző lekérdezés értékét
  - tárolni kell egy változóban a régi (előző) lekérdezés eredményét
  - a lekérdezési frekvenciát annak megfelelően válasszuk meg, hogy milyen gyorsan kell reagálnunk a kapcsoló működtetésére

## 18.2. Élfigyelés


### Élfigyelés bemenet ciklikus lekérdezésével

x láb figyelése → `digitalRead(x)`

bekötés: kapcsoló nyitva – H szint, kapcsoló zárva – L szint → negatív él figyelése !!



## 18.3. LCD kijelző vezérlése élfigyeléssel



## 18.4. Élfigyelés megvalósítása

### 1. mintafeladat

- A kijelző első sorában jelenítsünk meg egy üdvözlő üzenetet, a 2. sorban pedig a '0' értéket
- a K3 minden lenyomására a 2. sorban folyamatosan növeljük a kijelzett számot 1-el  
→ 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11- ...

```
// ezt be kell importálni a kijelző használatához !!
#include <LiquidCrystal.h>

// LCD kijelző bekötése (RS, EN, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const byte k3=3;           // K3  nyomógomb
byte k3_old=1;             // K3  előző állapota
byte k3_new=1;             // K3  új, aktuális állapota

byte szam=0;               // változó a számláláshoz

void setup()
{
    pinMode(k3, INPUT);    // 'K3' bemenet lesz (nyomógomb)
    lcd.begin(16, 2);      // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
    delay(1000);           // késleltetünk 1000ms-t
    lcd.setCursor(0, 0);   // kurzor pozíció 1. sor 1. karakter
    lcd.print("Hello !");  // szöveg kiírása (1. sorban)
    lcd.setCursor(0, 1);   // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print(szam);       // változó értékének kiírása
    delay(2000);
}
```

## 18.5. Élfigyelés megvalósítása

### 1. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    lcd.setCursor(0, 1);           // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print("      ");          // előző érték törlése
    lcd.setCursor(0, 1);           // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print(szam);               // változó aktuális értékének kiírása

    k3_new = digitalRead(k3);       // nyomógomb lekérdezése, és új állapot tárolása
    if((k3_new==0)&&(k3_old==1))     // negatív él !! → +1
        { szam++; }
    k3_old=k3_new;                  // előző állapot letárolása

    delay(100);                    // kicsit késleltetünk
}
```

## 18.6. Élfigyelés megvalósítása

### 2. mintafeladat

- Az 1. mintafeladatot picit bővítsük → a K2 nyomógomb lenyomására 1-el csökkentsük a számot !

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
const byte k3=3;           // K3 nyomógomb
const byte k2=2;           // K2 nyomógomb
byte k3_old=1;             // K3 előző állapota
byte k3_new=1;             // K3 új, aktuális állapota
byte k2_old=1;             // K2 előző állapota
byte k2_new=1;             // K2 új, aktuális állapota
byte szam=0;              // változó a számláláshoz

void setup()
{
    pinMode(k3, INPUT);    // 'K3' bemenet lesz (nyomógomb)
    pinMode(k2, INPUT);    // 'K2' bemenet lesz (nyomógomb)
    lcd.begin(16, 2);       // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
    delay(1000);
    lcd.setCursor(0, 0);    // kurzor pozíció 1. sor 1. karakter
    lcd.print("Hello !");   // szöveg kiírása (1. sorban)
    lcd.setCursor(0, 1);    // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print(szam);        // változó értékének kiírása
    delay(2000);
}
```

## 18.7. Élfigyelés megvalósítása

### 2. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    lcd.setCursor(0, 1);           // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print("      ");          // előző érték törlése
    lcd.setCursor(0, 1);           // kurzor pozíció 2. sor 1. karakter
    lcd.print(szam);               // változó aktuális értékének kiírása

    k3_new = digitalRead(k3);       // előre nyomógomb lekérdezése, és új állapot tárolása
    if((k3_new==0)&&(k3_old==1))     // K3 negatív él !! → +1
        { szam++; }
    k3_old=k3_new;                  // előző állapot letárolása

    k2_new = digitalRead(k2);       // hátra nyomógomb lekérdezése, és új állapot tárolása
    if((k2_new==0)&&(k2_old==1))     // K2 negatív él !! → -1
        { szam--; }
    k2_old=k2_new;                  // előző állapot letárolása

    delay(100);                     // kicsit késleltetünk
}
```



## 19.1. Több hétszegmenses kijelző vezérlése

A hardver szempontjából többféleképpen megoldható több hétszegmenses kijelző, de mindenféleképpen bonyolódni fog a dolog

### 1. eset

- Teljesen függetlenül kezeljük a 7szegm. kijelzőket → ezzel egy nagy probléma van → minden kijelző 8 (vagy 7, ha a pontot nem használjuk) digitális kimenetet használ el !! → nem sokat lehetséges így rákötni a mikrovezérlőre  
Persze hogy mennyit, az függ a mikrovezérlő típusától (mennyi digitális kimenete van) és attól hogy milyen egyéb digitális bemeneteket, kimeneteket kell használnunk


### 2. eset, multiplex vezérlés

- A 7szegmenses kijelzőket párhuzamosan kötjük rá a 8 (vagy 7) digitális kimenetre
- természetesen így mindig ugyanazt az értéket látnánk egyszerre mindegyiken  
→ meg kell oldani, hogy egyenként tudjuk őket bekapcsolni, kikapcsolni
- a közös (COM) bemenetükre nem kapnak közvetlenül 0 (vagy Ut) értéket, hanem tranzisztorokkal kapcsoljuk ezeket
- a tranzisztorokat a mikrovezérlővel kapcsolgatjuk → ez kijelzőként egy plusz digitális kimenetet igényel !
- ha elég gyorsan kapcsolgatjuk a kijelzőket → úgy tűnik mintha egyszerre világítanak


## 19.2. Több hétszegmenses kijelző vezérlése

### 3. eset, soros vezérlés shift regiszterekkel

- A 7szegm. kijelzőket közvetlenül shift regiszterekre kötjük (vagy egyéb vezérlő chipre)
- a shift regisztereket pedig sorban felfűzzük és sorosan küldjük ki nekik a biteket a mikrovezérlőről
- nagyon kevés digitális kimenettel megoldható (2, vagy 3) sok kijelző vezérlése



## 19.3. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése



## 19.4. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

### 1. mintafeladat

- A 1-2-3-1-2-3-1 ... értékek kijelzése folyamatosan ( 2s-ig mindegyik)
  - **de most mindegyik szám másik kijelzőn !!**  
**'1' szám → 1. kijelzőre    '2' szám → 2. kijelzőre**  
**'3' szám → 3. kijelzőre**
  - 1 → szegmensek beállítása → és  
T1 tranzisztor bekapcsolása, T2 és T3 kikapcsolása →
  - 2 → szegmensek beállítása → és  
T2 tranzisztor bekapcsolása, T1 és T3 kikapcsolása →
  - 3 → szegmensek beállítása → és  
T3 tranzisztor bekapcsolása, T1 és T2 kikapcsolása →
- A tranzisztorok bekapcsolása → bázisra 1-es szint (+5V)  
A tranzisztorok kikapcsolása → bázisra 0-ás szint (0V)

# 19.5. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

## 1. mintafeladat megoldása

```
// globális változók a szegmensek és nyomógombok lábakhoz rendelésére
const byte a7=13;    // 'a' szegmens 13. lábon van
const byte b7=12;    // 'b' szegmens 12. lábon
const byte c7=11;
const byte d7=10;
const byte e7=9;
const byte f7=8;
const byte g7=7;
const byte h7=6;
const byte stop=14;  // stop nyomógomb A0 lábon
const byte le=15;    // le nyomógomb A1 lábon
const byte fel=16;   // fel nyomógomb A2 lábon
const byte t1=4;     // T1 tranzisztor 4. lábon
const byte t2=3;     // T2 tranzisztor 3. lábon
const byte t3=2;
```

# 19.6. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

## 1. mintafeladat folytatása

// Megmondjuk melyik lábak kimenetek (a hétszegmenses kijelzőt vezérlők)  
// illetve melyik lábak bemenetek (amelyekre a nyomógombokat kötöttük)

```
void setup( )  
{  
    pinMode(a7, OUTPUT);      // 'a7' kimenet lesz  
    pinMode(b7, OUTPUT);      // 'b7' kimenet lesz  
    pinMode(c7, OUTPUT);  
    pinMode(d7, OUTPUT);  
    pinMode(e7, OUTPUT);  
    pinMode(f7, OUTPUT);  
    pinMode(g7, OUTPUT);  
    pinMode(h7, OUTPUT);  
    pinMode(t1, OUTPUT);      // 't1' kimenet lesz, 1. kijelző fel/le kapcsolása  
    pinMode(t2, OUTPUT);  
    pinMode(t3, OUTPUT);  
    pinMode(fel, INPUT);      // 'fel' bemenet lesz (nyomógomb)  
    pinMode(le, INPUT);  
    pinMode(stop, INPUT);  
  
    delay(2000);  
}
```

# 19.7. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

## 1. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    // mindegyik kijelző lekapcsolása
    digitalWrite(t1, LOW);
    digitalWrite(t2, LOW);
    digitalWrite(t3, LOW);
    szam7szegm(1);           // 1-es szám a szegmensekre, függvény hívás !!
    digitalWrite(t1, HIGH);  // 1. kijelző felkapcsolása
    delay(5);                // nagyon kicsi késleltetés !!
    // mindegyik kijelző lekapcsolása
    digitalWrite(t1, LOW);
    digitalWrite(t2, LOW);
    digitalWrite(t3, LOW);
    szam7szegm(2);           // 2-es szám a szegmensekre
    digitalWrite(t2, HIGH);  // 2. kijelző felkapcsolása
    delay(5);                // nagyon kicsi késleltetés !!
    // mindegyik kijelző lekapcsolása
    digitalWrite(t1, LOW);
    digitalWrite(t2, LOW);
    digitalWrite(t3, LOW);
    szam7szegm(3);
    digitalWrite(t3, HIGH);
    delay(5);
}
```

## 19.8. Hétszegmenses kijelzők multiplex vezérlése

### 1. mintafeladat folytatása

```
void szam7szegm(byte x)
{
```

```
    // a számokat megjelenítő függvény
```

```
    if(x==1) {
        digitalWrite(a7, LOW); digitalWrite(b7, HIGH);
        digitalWrite(c7, HIGH); digitalWrite(d7, LOW);
        digitalWrite(e7, LOW); digitalWrite(f7, LOW);
        digitalWrite(g7, LOW); digitalWrite(h7, LOW);    }
```

```
    else if(x==2) {
        digitalWrite(a7, HIGH); digitalWrite(b7, HIGH);
        digitalWrite(c7, LOW); digitalWrite(d7, HIGH);
        digitalWrite(e7, HIGH); digitalWrite(f7, LOW);
        digitalWrite(g7, HIGH); digitalWrite(h7, LOW);    }
```

```
    else if(x==3) {
        digitalWrite(a7, HIGH); digitalWrite(b7, HIGH);
        digitalWrite(c7, HIGH); digitalWrite(d7, HIGH);
        digitalWrite(e7, LOW); digitalWrite(f7, LOW);
        digitalWrite(g7, HIGH); digitalWrite(h7, LOW);    }
```

```
}
```



## 19.9. Feladatok

Írj programokat az előző 3db multiplexelt 7 szegmenses kijelző vezérlésére

### 1. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... DE sorban mindig másik kijelzőn ! → '0' az elsőn, '1' a másodikon, '2' a harmadikon, '3' az elsőn, '4' a másodikon, ....

### 2. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... az első kijelzőn (1s-ig mindegyik)
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás, felengedése után folytatódik !

### 3. feladat

- folyamatos számlálás 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2-... a második kijelzőn (1s-ig mindegyik)
- 'Fel' kapcsolót lenyomva → a számlálás a harmadik kijelzőn történik, felengedése után újra a középsőn folytatódik !
- 'Le' kapcsolót lenyomva → a számlálás az első kijelzőn történik, felengedése után újra a középsőn folytatódik !

## 19.10. Feladatok

Írj programokat az előző 3db multiplexelt 7 szegmenses kijelző vezérlésére

### 4. feladat

- 'Fel' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul mindhárom kijelzőt használva  
→ 000-001-002-....-010-011-....-998-999-000-001-...
- 'Stop' kapcsolót lenyomva → leáll a számlálás
- 'Le' kapcsolót lenyomva → folyamatos számlálás indul lefelé (visszafele)  
mindhárom kijelzőt használva

### 5. feladat

- 'Fel' kapcsolót lenyomva → egyet lép felfelé a számláló,  
mindhárom kijelzőt használjuk
- 'Le' kapcsolót lenyomva → egyet lép lefelé a számláló,  
mindhárom kijelzőt használjuk
- induláskor a számláló 000 állásban


Tipp a megoldáshoz:  
Élfigyelés kell !!

## 20.1. Bitműveletek, ismételés

### Bitműveletek


- bitenkénti ÉS (AND):  $\&$       `szam1&szam2`  
pl. `0b1011&0b1101 → 0b1001`
- bitenkénti VAGY (OR):  $|$       `szam1|szam2`  
pl. `0b1010|0b0100 → 0b1110`
- bitenkénti NEM (NOT):  $\sim$       `~szam1`  
pl. `~0b1011 → 0b0100`
- kizáró VAGY (XOR):  $\wedge$       `szam1^szam2`  
pl. `0b1110^b0100 → 0b1010`
- eltolás balra (left shift)  $\ll$       `szam1<<x`      *// eltolás ← x bittel*  
pl. `0b00001001<<2 → 0b00100100`
- eltolás jobbra (right shift)  $\gg$       `szam1>>x`      *// eltolás → x bittel*  
pl. `0b11001010>>3 → 0b00011001`

## 20.2. Arduino Uno lábkiosztása



## 20.3. Arduino Nano lábkiosztása

### NANO PINOUT



## 20.4. Arduino lábak vezérlése

### Atmega 328 perifériák

1. Az Arduino Uno és Nano modellekben található Atmega 328, Atmel AVR mikrovezérlő sok periféria áramkört tartalmaz:

- 23 db digitális bemenetet/kimenetet (programból kell állítani, hogy be vagy ki)
- 10 bites A/D átalakítót 6 (ill. 8) csatornával → 6 (8) bemenet lehet analóg bemenet
- 3 időzítőt/számlálót (timer), ebből 2db 8 bites, 1 pedig 16 bites
- 6 PWM kimenetet
- kommunikációs portokat, USART, SPI, I<sup>2</sup>C

2. A legtöbb kivezetésnek/lábnak több funkciója is van ! → a kívánt funkciót programozással, a megfelelő vezérlő regiszterek bitjeinek állításával lehet kiválasztani


### Digitális bemenetek, kimenetek

- A 23 db digitális bemenetet/kimenetet 8-as csoportokba van szervezve, és minden csoporthoz 3db vezérlő regiszter tartozik
  - PB0, PB1, PB2, ...PB5,(PB6,PB7) → DDRB, PORTB, PINB regiszterek
  - PC0, PC1, PC2, ...PC5,(PC6) → DDRC, PORTC, PINC regiszterek
  - PD0, PD1, PD2, ...PD7 → DDRD, PORTD, PIND regiszterek
- nem mindig használható mind a 23 digitális I/O funkcióra, mert közülük 1-3 egyéb célra használt ! (reset, külső órajel csatl.)


## 20.5. Arduino lábak vezérlése

### DDRx, PORTx, PINx regiszterek


- DDRx regiszter bitjei állítják be az irányokat,  
ha 1 → az adott láb kimenet, ha 0 → akkor bemenet
- PORTx regiszter bitjein keresztül a hozzá rendelt lábakra lehet írni
- PINx regiszterbe kerülnek a digitális bemenetként beállított lábak értékei → innen tudjuk kiolvasni



PD0, PD1, PD2, ...PD7 lábak irány beállítása,  
1 → kimenet, 0 → bemenet



PD0, PD1, PD2, ...PD7 lábak írása




PD0, PD1, PD2, ...PD7 lábak olvasása

DDRC, PORTC, PINC és DDRB, PORTB, PINB hasonlóan

## 20.6. A bemenetek lekérdezése

### Bemenet értékének lekérdezése bitenkénti ÉS művelettel



PIND g bit vizsgálható a következő művelettel:

```
if(PIND & 0b00000010)
```

→ igaz, ha g=1 hamis, ha g=0

PIND h bit vizsgálható a következő művelettel:

```
if(PIND & 0b00000001)
```

→ igaz, ha h=1 hamis, ha h=0



mert:

a b c d e f g h  
& 0 0 0 0 0 0 1 0


= 0 0 0 0 0 0 g 0 → 0, ha g=0 vagy 2, ha g=1

de minden 0-tól különböző szám igaz logikai értéké konvertálódik !!



## 20.7. A kimenetek állítása

Kimenet értékének állítása bitenkénti ÉS, VAGY művelettel



PORTD g bit törlése (0-ba állítása) a következő művelettel:

$\text{PORTD} = \text{PORTD} \& 0b11111101$

→ a többi bit marad az ami volt !!



mert:

a b c d e f g h  
& 1 1 1 1 1 1 0 1  
= a b c d e f 0 h

Mert  $a*1=a$  ....  $b*1=b$  ....  
de  $g*0=0$

PORTD h bit 1-be állítása a következő művelettel:

$\text{PORTD} = \text{PORTD} | 0b00000001$

→ a többi bit marad az ami volt !!




mert:

a b c d e f g h  
| 0 0 0 0 0 0 0 1  
= a b c d e f g 1

Mert  $a|0=a$  ....  $b|0=b$  ....  
de  $h|1=1$

## 20.8. Vezérlés regiszterekkel

### LED-ek vezérlése, hardver



## 20.9. Vezérlés regiszterekkel

### 1. mintafeladat

// Először felkapcsoljuk a piros LED-et  
// majd a zöld LED villog (1 másodpercenként)

```
void setup( )
{
    DDRD=0b11110000;    // PD7, PD6, PD5,PD4 láb kimenet lesz
                        // PD3, PD2, PD1,PD0 láb bemenet lesz

    PORTD=PORTD&0b10001111; // mindegyik LED-et lekapcsoljuk
    PORTD=PORTD |0b00010000; // piros LED-et fel
    delay(2000);
}

void loop( )
{
    PORTD=PORTD |0b01000000; // zöld LED-et fel
    delay(1000);
    PORTD=PORTD&0b10111111; // zöld LED-et le
    delay(1000);
}
```

## 20.10. Vezérlés regiszterekkel

### 2. mintafeladat

// Az előző feladat megoldása másképp (XOR használatával)

// Először felkapcsoljuk a piros LED-et

// majd a zöld LED villog (1 másodpercenként)

void setup( )

{

    DDRD=0b11110000;     // PD7, PD6, PD5,PD4 láb kimenet lesz  
                          // PD3, PD2, PD1,PD0 láb bemenet lesz

    PORTD=PORTD&0b10001111;     // mindegyik LED-et lekapcsoljuk

    PORTD=PORTD |0b00010000;     // piros LED-et fel

    delay(2000);

}

void loop( )

{

    PORTD=PORTD ^ 0b01000000;     // zöld LED-et invertáljuk !!

    delay(1000);

}

## 20.11. Vezérlés regiszterekkel

### 3. mintafeladat

// K2-t lenyomjuk → a sárga LED villog (1 másodpercenként)

// K3-t lenyomjuk → a zöld LED villog (1 másodpercenként)

byte melyik=0; // 32 – sárga 0b00100000, 64 – zöld 0b01000000

void setup( )

{

DDRD=0b11110000; // PD7, PD6, PD5,PD4 láb kimenet lesz

// PD3, PD2, PD1,PD0 láb bemenet lesz

PORTD=PORTD&0b10001111; // mindegyik LED-et lekapcsoljuk

delay(2000);

}

void loop( )

{

if(!(PIND&0b00001000)) melyik=64; // K3 lenyomva → zöld

if(!(PIND&0b00000100)) melyik=32; // K2 lenyomva → sárga

PORTD=PORTD ^ melyik; // XOR, invertál ahol 1-es értékű a 'melyik' változó

delay(500);

}

# 21.1. Léptető motorok

## 1. Léptető motorok

- szénkefe nélküli egyenáramú motorok, amelyek adott számú lépésből tesznek meg egy fordulatot → általában néhány fokos szögelfordulás jellemző lépésenként ( pl.  $1,8^\circ$  → 200 lépés egy körülforgás)
- vezérlésük digitális → a tekercsekre megfelelő sorrendben kell feszültséget kapcsolni (majd lekapcsolni)
- elég pontosan egy adott pozícióba lehet forgatni ! (1-5%)
- fordulatszámuk viszont elég alacsony lehet, néhány száz fordulat percenként (pl. 500)

## 2. Léptető motor típusok

Felépítés alapján lehet:

- változó mágneses ellenállású (VR) → a forgórész fogazott, lágy mágneses anyag
- állandó mágneses (PM) → a forgórészen állandó mágnes(ek)
- hibrid motor (HB) → az előbbi kettő kombinációja

Vezérlés szempontjából:

- unipoláris, az álló rész minden pólusán két tekercs (egy tekercs középleágazással)
- bipoláris, minden fázishoz egy tekercs → az egyes tekercseken az áram irányát is változtatni kell ! → bonyolultabb vezérlés




Nagyon jó, szemléletes leírás található a következő oldalon:

[http://qtp.hu/elektro/leptetomotor\\_mukodese.php](http://qtp.hu/elektro/leptetomotor_mukodese.php)

## 21.2. Léptető motorok

### 3. Változó mágneses ellenállású léptető motorok

- variable reluctance (VR), a forgórész fogazott, lágy mágneses anyag
- az álló részen 3 darab vezérelhető tekercs, 4 kivezetéssel (vagy 5 tekercs, 6 kivezetéssel)
- a tekercsekre megfelelő sorrendben feszültséget kapcsolva (1,2,3,1,2,3,1,...) lépeget az egyik irányba, a sorrendet megfordítva (3,2,1,3,2,1,3,...) a másik irányba




## 21.3. Léptető motorok

### 4. Unipoláris léptető motor

- állórészen általában 4 darab vezérelhető tekercs → 5 vagy 6 kivezetéssel
- forgórészen állandó mágnes(ek) → PM motor, vagy esetleg plusz fogazás is → HB motor
- többféle vezérlés lehetséges, de az a lényeg hogy a tekercsre megfelelő sorrendben feszültséget kapcsolva lépeget az egyik, a sorrendet megfordítva a másik irányba

#### Unipoláris, 6 vezetékes

az 5 vezetékes lényegében ugyanez,  
csak a két közös vezeték (ak és bk)  
össze van kötve




#### Vezérlési módok:

- egyfázisú (hullám)
- féllépéses (half stepping)
- teljes lépéses (full stepping)
- mikro lépéses (micro stepping)

#### **egyfázisú (hullám) vezérlés**

- a 4 tekercsre egyenként, sorban kapcsolunk feszültséget → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...






## 21.4. Léptető motorok

### 4. Unipoláris léptető motor

#### **féllépéses (half stepping) vezérlés**

-az egyfázisú vezérlés lépései közé plusz lépéseket iktatunk be úgy, hogy egyszerre két tekercsre kapcsolunk feszültséget → a lépések száma megduplázódik !

Tehát a vezérlés → a1 – a1,b1 – b1 – b1,a2 – a2 – a2,b2 – b2 – b2,a1 – **a1 – a1,b1 – b1 – ...**



## 21.5. Léptető motorok


### 5. Bipoláris léptető motor

- állórészen általában 2 darab vezérelhető tekercs, 4 kivezetés  
vagy lehet több tekercs is → pl. 4 tekercs (8 kivezetés)
- forgórészen állandó mágnes(ek) → PM motor, vagy esetleg plusz fogazás is → HB motor
- az egyes tekercseken az áram irányát is változtatni kell ! → H-híd vezérlés

#### Bipoláris, 4 vezetékes

a1 ——— a2


b1 ——— b2



## 21.6. Unipoláris léptető motor vezérlése

### A hardver

- a motor 4 tekercsére tranzisztorokkal kapcsolunk feszültséget, mert jellemzően 5V-nál nagyobb feszültséget igényelnek, és nagy az áram felvételük is !
- tehát a négy tranzisztort kell sorban kapcsolgatni (a bázisukra 1 ill. 0 szint kapcsolásával)



## 21.7. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 1. mintafeladat

a 2. 3. 4. és 5. digitális kimenetekre kapcsolt unipoláris léptető motor vezérlése a következőképpen:

- A JOBB kapcsolót nyomva tartva → a motor lépkedjen 'jobbra'  
(óramutató járásával megegyezően)
- A BAL kapcsolót nyomva tartva → a motor lépkedjen ellenkező irányba

A kapcsolók a 14. 15. ... 19. lábakra vannak kötve !! →  
Ezek analóg bemenetek is lehetnek (A0, A1, ... A5) !!

A motor léptetése jobbra → feszültség (1-es szint) kapcsolása sorban egyenként  
a1,b1,a2,b2 tekercsekre → 2,3,4,5 lábakra

A motor léptetése balra → feszültség (1-es szint) kapcsolása sorban egyenként  
b2,a2,b1,a1 tekercsekre → 5,4,3,2 lábakra

Tehát egyfázisú, hullám vezérlést használunk

- egyik irány → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...
- másik irány → b2-a2-b1-a1-b2-a2-b1-a1-b2-...

## 21.8. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 1. mintafeladat megoldása

// globális változók a motorvezérlő kimenetek és nyomógombok lábakhoz rendelésére

```
const byte a1=2;    // 1. motor tekercs
const byte b1=3;    // 2. motor tekercs
const byte a2=4;    // 3. motor tekercs
const byte b2=5;    // 4. motor tekercs
const byte fel=14;  // fel nyomógomb  A0 lábon
const byte bal=15;  // bal nyomógomb  A1 lábon
const byte jobb=16; // jobb nyomógomb A2 lábon
const byte le=17;   // le nyomógomb  A3 lábon
const byte stop=19; // stop nyomógomb A5 lábon
byte i=0;           // változó a tekercsek kapcsolgatására
```

```
void setup( )
```

```
{
    pinMode(a1, OUTPUT); // 'a1' kimenet lesz
    pinMode(b1, OUTPUT); // 'b1' kimenet lesz
    pinMode(a2, OUTPUT);
    pinMode(b2, OUTPUT);
    pinMode(fel, INPUT);  // 'fel' bemenet lesz (nyomógomb)
    pinMode(bal, INPUT);  // 'bal' bemenet lesz (nyomógomb)
    pinMode(jobb, INPUT);
    pinMode(le, INPUT);
    pinMode(stop, INPUT);
    delay(2000);
    leptet(0); delay(200); leptet(1); delay(200);
    leptet(2); delay(200); leptet(3); delay(200);
    leptet(0); // alaphelyzetbe állás
    delay(500);
}
```

## 21.9. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 1. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    while(digitalRead(jobb)==0) // motor jobbra ha 'JOB' gomb lenyomva
    {
        i++;
        if(i>3) i=0;
        leptet(i);                // léptető függvény hívása
        delay(500);
    }

    while(digitalRead(bal)==0) // motor balra ha 'BAL' gomb lenyomva
    {
        if(i>0) i--;
        else i=3;
        leptet(i);                // léptető függvény hívása
        delay(500);
    }
}
```

# 21.10. Unipoláris léptető motor vezérlése

## 1. mintafeladat folytatása

// a léptető motort vezérlő függvény

```
void leptet(byte x)
{
    if(x==0) // a1 be
    {
        digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, LOW);  digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==1) // b1 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, HIGH);
        digitalWrite(a2, LOW);  digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==2) // a2 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==3) // b2 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(b2, HIGH);
    }
}
```

# 21.11. Unipoláris léptető motor vezérlése

## 2. mintafeladat

a 2. 3. 4. és 5. digitális kimenetekre kapcsolt unipoláris léptető motor vezérlése a következőképpen:

- A JOBB kapcsolót lenyomva → a motor lépkedjen 'jobbra'  
(óramutató járásával megegyezően)
- A STOP kapcsolót lenyomva → a motor álljon le

Célszerű a motor állapotát külön változóban (vagy változókbán) tárolni →  
jelenleg egy változó is elég →

a motorbe változót használjuk:

- 1 értékű, ha forognia kell (JOBB kapcsolót megnyomtuk)
- 0 értékű, ha állnia kell (még el sem indítottuk vagy a STOP kapcsolót megnyomtuk)

A motor léptetése jobbra →

egyfázisú, hullám vezérlést használunk → a1-b1-a2-b2-a1-b1-a2-b2-a1-...



## 21.12. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 2. mintafeladat megoldása

// globális változók a motorvezérlő kimenetek és nyomógombok lábakhoz rendelésére

const byte a1=2; // 1. motor tekercs

const byte b1=3; // 2. motor tekercs

const byte a2=4; // 3. motor tekercs

const byte b2=5; // 4. motor tekercs

const byte fel=14; // fel nyomógomb A0 lábon

const byte bal=15; // bal nyomógomb A1 lábon

const byte jobb=16; // jobb nyomógomb A2 lábon

const byte le=17; // le nyomógomb A3 lábon

const byte stop=19; // stop nyomógomb A5 lábon

byte i=0; // változó a tekercsek kapcsolgatására

byte motorbe=0; // változó a motor állapotának tárolására, 0-áll 1-forog

void setup( )

{

pinMode(a1, OUTPUT); // 'a1' kimenet lesz

pinMode(b1, OUTPUT); // 'b1' kimenet lesz

pinMode(a2, OUTPUT);

pinMode(b2, OUTPUT);

pinMode(fel, INPUT); // 'fel' bemenet lesz (nyomógomb)

pinMode(bal, INPUT); // 'bal' bemenet lesz (nyomógomb)

pinMode(jobb, INPUT);

pinMode(le, INPUT);

pinMode(stop, INPUT);

leptet(0); delay(200); leptet(1); delay(200);

leptet(2); delay(200); leptet(3); delay(200);

leptet(0); // alaphelyzetbe állás

delay(500);

}

## 21.13. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 2. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    if(motorbe==1)      // motor forog jobbra
    {
        i++;
        if(i>3) i=0;
        leptet(i);      // léptető függvény hívása
    }

    if(digitalRead(jobb)==0) // motor indítása jobbra, ha 'JOB' gomb lenyomva
    {    motorbe=1; }
    if(digitalRead(stop)==0) // motor leállítása, ha 'STOP' gomb lenyomva
    {    motorbe=0; }

    delay(500);
}
```

## 21.14. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 2. mintafeladat folytatása

// a léptető motort vezérlő függvény

```
void leptet(byte x)
{
    if(x==0) // a1 be
    {
        digitalWrite(a1, HIGH); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, LOW);  digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==1) // b1 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, HIGH);
        digitalWrite(a2, LOW);  digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==2) // a2 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, HIGH); digitalWrite(b2, LOW);
    }
    if(x==3) // b2 be
    {
        digitalWrite(a1, LOW); digitalWrite(b1, LOW);
        digitalWrite(a2, LOW); digitalWrite(b2, HIGH);
    }
}
```

## 21.15. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 3. mintafeladat

a 2. 3. 4. és 5. digitális kimenetekre kapcsolt unipoláris léptető motor vezérlése a következőképpen:

- a JOBB kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra' (óramutató járásával megegyezően)
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van
- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor gyorsabban lépkedjen (kb. 3-szoros sebességgel)
- a LE kapcsoló lenyomása után → a motor térjen vissza az alap sebességhez

Célszerű a motor állapotát külön változóban (vagy változókbán) tárolni → jelenleg két változó célszerű →

#### **motorbe** változó

- 1 értékű, ha forognia kell (JOBB kapcsolót megnyomtuk)
- 0 értékű, ha állnia kell (még el sem indítottuk vagy a STOP kapcsolót megnyomtuk)

#### **gyors** változó

- 1 értékű, ha nagyobb sebességű
- 0 értékű, ha lassú

A sebességet legegyszerűbben a késleltetés módosításával tudjuk megváltoztatni →  
nagy késleltetés → lassú  
Kis késleltetés → gyors

## 21.16. Unipoláris léptető motor vezérlése

### 3. mintafeladat folytatása

A 'setup' és 'leptet' függvények nem változnak, ugyanazok mint az előző két mintafeladatban. És a globális konstansok, változók is ugyanazok, csak egy új globális változó kell, és a 'loop' függvény változik →

```
...
byte gyors=0;          // sebesség, 1-gyors 0-lassú
...
void loop()
{
    if(motorbe==1)      // motor forog jobbra
    {
        i++;
        if(i>3) i=0;
        leptet(i);      // léptető függvény hívása
    }

    if(digitalRead(jobb)==0) motorbe=1;    // motor indítása jobbra
    if(digitalRead(stop)==0) motorbe=0;    // motor leállítása
    if(digitalRead(fel)==0)  gyors=1;      // gyorsítás
    if(digitalRead(le)==0)   gyors=0;      // lassítás
    if(gyors==1) delay(200);               // gyors → kis késleltetés
    else delay(600);                      // lassú → nagy késleltetés
}
```

# 21.17. Feladatok

Írj programokat unipoláris léptető motor vezérlésére  
( a kapcsolás az előzővel megegyező)

## 1. feladat

- a program indulásakor a motor lépjen 10-et jobbra gyorsan (300ms késleltetés), majd 5-öt balra lassan (1000ms késleltetés)

## 2. feladat

- a program indulásakor a motor lépjen 10-et jobbra gyorsan (300ms késleltetés),
- a BAL kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van

## 3. feladat

- a JOBB kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
- a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg abban a pozícióban stabilan, ahol van
- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor gyorsabban lépkedjen  
(kb. 4-szeres sebességgel → 0,5 másodpercenkénti lépések)
- a LE kapcsoló lenyomása után → a motor térjen vissza az alap sebességhez, 2 másodpercenként lépjen
- Megoldandó feladat: a nagy késleltetések ellenére, reagáljon gyorsan a kapcsolók lenyomására

## 21.18. Feladatok

Írj programokat unipoláris léptető motor vezérlésére  
( a kapcsolás az előzővel megegyező)

### 4. feladat

- a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
  - a LE kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
  - a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg stabilan a pozícióban
  - a JOBB kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen **egy**et 'jobbra'
- Késleltetés a lépések között legyen 400ms

### 5. feladat

- a program indulásakor várjon a START kapcsoló lenyomására ! → ezután a motor lépjen 20-at jobbra gyorsan (250ms késleltetés), majd álljon le
  - ezután
    - a FEL kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'jobbra'
    - a LE kapcsoló lenyomása után → a motor folyamatosan lépkedjen 'balra'
    - a STOP kapcsoló lenyomására → a motor álljon meg stabilan a pozícióban
    - a JOBB kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen **egy**et 'jobbra'
    - a BAL kapcsoló minden lenyomására → a motor lépjen **egy**et 'balra'
- Késleltetés a lépések között legyen 400ms


# 22.1. Szervó motor

## PWM ismét

- PWM (Pulse Width Modulation → impulzus szélesség moduláció)
- Egy négyszögjel kitöltési tényezőjét változtatjuk ! (mennyi ideig van magas szinten ill. alacsony szinten)
- A négyszögjel frekvenciája és amplitúdója nem változik.

## Szervó motor

- Bonyolult felépítésű DC motor, saját vezérlő áramkörrel egybeépítve
- pozíciója (szögelfordulása) nagyon pontosan beállítható
- vezérlése egy vezetéken, digitálisan, PWM jellel történik
- a leggyakoribb típus 0-180°-os tartományban vezérelhető
- tipikusan a PWM jel periódus ideje 20ms, és a középpálláshoz (90 fok) 1,5 ms impulzusidő tartozik





## 22.2. Szervó motor kezelő könyvtár

### „Servo.h”

Először a programunk elején ezt a header állományt be kell importálnunk, hogy elérjük a szükséges objektumokat, függvényeket !

```
#include <Servo.h>
```

### „Servo” objektum

Ezután létre kell hozni egy Szervó vezérlő objektumot,  
Az objektum metódusaival (lényegében függvények) tudjuk vezérelni a motort !

```
Servo servo; // ezután a „servo” nevű objektum metódusait kell használnunk
```

### „attach” metódus

Ezzel adjuk meg, hogy a motort melyik Arduino-s lábbal akarjuk vezérelni.  
PWM-et nem kell feltétlen tudnia a lábnak (szoftveresen megoldja, bár ilyenkor a 9. és 10. láb analóg (PWM) kimenetként nem használható !!

```
servo.attach(pin);  
servo.attach(pin,min,max); // a min. és max. impulzusidőket is megadhatjuk  
                           // mikroszekundumban ( 0 és 180 fokhoz tartoznak)  
                           // speciálisabb szervók esetén  
  
pl. servo.attach(9);      // 9. lábbal vezéreljük
```

## 22.3. Szervó motor kezelő könyvtár

### „write” metódus

A vezérlés: megadjuk milyen szögelfordulásba álljon be.

```
servo.write(angle);    // pozíció fokban
```

```
pl. servo.write(120);  // 120°-os pozíció
```

### „read” metódus

A motor pozíciójának lekérdezése. Fokban adja vissza (0 – 180 fok)

```
servo.read();
```

```
pl. poz = servo.read();
```

### „detach” metódus


A servo objektumot lecsatolja a lábról.

Minden servo objektumot le kell csatolni ha analóg kimenetként akarjuk a 9. és 10. lábat használni !!

```
servo.detach();
```

## 22.4. Szervó motor vezérlés

### A hardver



## 22.5. Szervó motor vezérlés

### 1. mintafeladat

Forgás oda-vissza automatikusan, 0 és 180 fok között

```
#include <Servo.h>           // a servo könyvtár betöltése

const byte servoPin = 9;      // változó rendelése a 9-es kimenethez

Servo servo;                  // a szervó objektum létrehozása
int angle = 0;                // szervó pozíció változója és értékadása

void setup()
{
    servo.attach(servoPin);    // szervó vezérlő összerendelése a digitális kimenettel
}

void loop()
{
    jobbra();
    delay(200);
    balra();
    delay(200);
}
```

## 22.6. Szervó motor vezérlés

### 1. mintafeladat folytatása

```
void jobbra()
{
    // 0-tól 180 fokig mozdítja el a szervót
    for(angle = 0; angle < 180; angle++)
    {
        servo.write(angle);    //kirakja az értéket a szervóra
        delay(15);
    }
}

void balra()
{
    // vissza számlálás 180-tól 0-ig
    for(angle = 180; angle > 0; angle--)
    {
        servo.write(angle);    //kiíratja a szervóra
        delay(15);
    }
}
```

## 22.7. Szervó motor vezérlés

### 2. mintafeladat

Forgás jobbra, vagy balra, a két nyomógombot lenyomva

```
#include <Servo.h>           // a servo könyvtár betöltése

const byte servoPin = 9;      // változó rendelése a 9-es kimenethez
const byte jobbny=2;          // nyomógomb, jobbra
const byte balny=3;           // nyomógomb, balra

Servo servo;                  // a szervó objektum létrehozása
int angle = 90;               // szervó pozíció változója, középső pozícióból indulunk
int i=0;                      // ciklus változó

void setup()
{
    pinMode(jobbny,INPUT);
    pinMode(balny,INPUT);
    servo.attach(servoPin);    // szervó vezérlő összerendelése a digitális kimenettel
}
```

## 22.8. Szervó motor vezérlés

### 2. mintafeladat folytatása

```
void loop()
{
    if(i%5==0)
    {
        if(!digitalRead(jobbny))           // léptetés jobbra
        {
            if(angle<180) angle++;
        }

        if(!digitalRead(balny))           // léptetés balra
        {
            if(angle>0) angle--;
        }
    }

    servo.write(angle);                     //kirakja az értéket a szervóra
    delay(15);

    i++;
}
```


## 23.1. I<sup>2</sup>C kommunikáció

### I<sup>2</sup>C

- Inter-Integrated Circuit
- szinkron soros kommunikációs protokoll, mikrovezérlők és perifériák, kijelzők, szenzorok közötti adatcseréhez
- másik elnevezése: TWI (Two Wire Interface)
- átviteli sebességek: 100kbit/s (Standard Mode), 400kbit/s (Fast Mode), 1Mbit/s (Fast Mode Plus), 3,4Mbit/s (High Speed Mode),

### I<sup>2</sup>C bus

- két vezeték: adat (SDA, serial data) + órajel (SCL, serial clock)
- open-drain kimenetek → felhúzó ellenállások kellenek !!
- egy eszköz master és slave módban működhet
- általában egy master és több slave eszköz van → címek szükségesek ! (7 bit)





## 23.2. Arduino I<sup>2</sup>C kezelő könyvtár

### „Wire.h”

Először a programunk elején ezt a fejlécményt be kell importálnunk, hogy elérjük a szükséges függvényeket !

```
#include <Wire.h>
```

### „begin” metódus

I<sup>2</sup>C kommunikáció indítása.

A Master és Slave üzemmód beállítása

```
Wire.begin();           // indítás Master módban  
Wire.begin(SLAVE_ADDR); // indítás Slave módban, címet megadva
```

### „requestFrom” metódus

Adat kérése adott című eszköztől !!

```
Wire.requestFrom(address,byte_number); // a kérés után a busz felszabadul  
Wire.requestFrom(address,byte_number,stop);  
// ha van 3. paraméter → ha értéke „igaz” a kérés után a busz felszabadul,  
// ha hamis akkor viszont foglalt marad  
// speciálisabb szervók esetén
```

```
pl. Wire.requestFrom(10,2); // a 10-es címről kérünk 2 byte-ot
```

## 23.3. Arduino I<sup>2</sup>C kezelő könyvtár

### „SetClock” metódus

A Master így állítja be az órajelet

```
Wire.SetClock(cl);
```

### „beginTransaction” metódus

Írás, olvasás előtt a slave eszköz beállítása.  
A Master így kezdi a kommunikációt.

```
Wire.beginTransaction(address);
```

### „endTransmission” metódus

A Master befejezi a kommunikációt a slave eszközzel.

```
Wire.endTransmission();
```

```
Wire.endTransmission(stop);
```

```
// ha van paraméter → ha értéke „igaz” a kérés után a busz felszabadul,
```

```
// ha hamis akkor viszont foglalt marad
```

### „write” metódus

Adat írása (küldése) a buszra.

```
Wire.write(value); // byte vagy string
```

```
Wire.write(byte_tömb,tömb_hossza); // tömb küldése
```

## 23.4. Arduino I<sup>2</sup>C kezelő könyvtár

### **„available” metódus**

A belső pufferben elérhető byte-ok, amiket olvasni lehet

```
Wire.available();
```

### **„read” metódus**

Adat (byte) olvasása a buszrendszerrel

```
Wire.read();
```

### **„onReceive” metódus**

Slave esetén, megadja hogy melyik függvényt kell hívni, ha adat érkezett a mastertől.

```
Wire.onReceive(function_name);
```

### **„onRequest” metódus**

Slave esetén, megadja hogy melyik függvényt kell hívni, ha adatot vár a master (adatot kell küldeni).

```
Wire.onRequest(function_name);
```

## 23.5. I<sup>2</sup>C minta programok

### 1. mintafeladat

- Master mint vevő, slave mint adó

Az arduino.cc tutorialból (<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/MasterReader>)

```
// Master (vevő)
// by Nicholas Zambetti <http://www.zambetti.com>

#include <Wire.h>

void setup()
{
  Wire.begin();      // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(9600); // start serial for output
}

void loop()
{
  Wire.requestFrom(8, 6); // request 6 bytes from slave device #8


  while (Wire.available())
  {
    // slave may send less than requested
    char c = Wire.read(); // receive a byte as character
    Serial.print(c);      // print the character
  }

  delay(500);
}
```



## 23.7. HTU21 hőszenzor lekérdezése

### A hardver



## 23.8. HTU21 hőszenzor lekérdezése

### 2. mintafeladat

```
// Master, Arduino (vevő)
// htu21 szenzor, mint slave és adó

#include <Wire.h>

byte Cim=0x40;           // szenzor címe
byte TempCmd = 0xE3;     // hőmérséklet adat lekérdezése
float homerseklet;
const byte Led=2;

void setup()
{
    Wire.begin();        // join i2c bus (address optional for master)
    Serial.begin(9600);   // start serial for output
}

void loop()
{
    homerseklet= tempread();
    Serial.println(homerseklet);
    pinMode (Led, OUTPUT);
    digitalWrite(Led, HIGH);
    delay(750);
    digitalWrite(Led, LOW);
    delay(750);
}
```

## 23.9. HTU21 hőszenzor lekérdezése

### 2. mintafeladat

```
float tempread()
{
    unsigned int result;
    Wire.beginTransaction(Cim);           //begin
    Wire.write(TempCmd);                 //send command
    delay(100);
    Wire.endTransmission();

    Wire.requestFrom(Cim, 3);            // request 3 bytes from slave
    while(Wire.available() < 3) { ; }    //wait
    result = ((Wire.read()) << 8);
    result += Wire.read();
    result &= ~0x0003;                    // clear two low bits (status bits)
    return (-46.85 + 175.72 / 65536.0 * (float)result);
}
```



## 24.1. TMP36 hőszenzor használata

### TMP36 szenzor

Forrás: <http://www.tavir.hu/tipp-tmp36-homero-es-az-arduino/>

Nagyon kicsi fogyasztású, pontossága  $\pm 1-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  
csak tápfeszültséget kell adni rá (2,7 – 5,5 V) és a  
hőmérséklettel arányosan változik a kimenetének feszültsége ( 10mV /  $^{\circ}\text{C}$  )

Mérési tartomány:  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (0,1 V) ....  $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$  (1,75 V)

$0\text{ }^{\circ}\text{C}$  esetén  $\rightarrow U_{ki} = 0,5\text{ V}$  és


$50\text{ }^{\circ}\text{C}$  esetén  $\rightarrow U_{ki} = 1\text{ V} \rightarrow$

A hőmérséklet számítása az adatlap alapján:

$$T = 100 \cdot (U_{ki} - 0,5)$$


$U_{ki}$  számítása a beolvasott digitalizált érték (D) alapján:

$$U_{ki} = D \cdot 5 / 1024$$




## 24.2. TMP36 hőszenzor használata

A hardver



## 24.3. TMP36 hőszenzor használata

A hardver



## 24.4. TMP36 hőszenzor használata

### Beállítások

Alapvető beállítások a következő feladatokhoz

```
#include <LiquidCrystal.h>

// kimenetek
LiquidCrystal lcd(9, 10, 5, 6, 7, 8);
const byte hang=12;      // 12. lábon hangjelző

// bemenetek
const byte hom=17;        // A3 analóg bemeneten hőszenzor
const byte stop=2;        // nyomógomb a 2. lábon
const byte le=3;          // nyomógomb a 3. lábon
const byte fel=4;         // nyomógomb a 3. lábon

// digitalizált feszültség, (1023 -> 5V)
int dfesz=153;           // alapérték (25 fok)

float afesz=0.75;         // a tényleges feszültség
float fok=25.0;           // hőmérséklet

void setup()
{
    pinMode(hom, INPUT);    // 'hom' bemenet lesz
    pinMode(hang, OUTPUT);  // 'hang' kimenet lesz
    lcd.begin(16, 2);       // 16x2 karakter/soros LCD kijelző beállítása
    delay(1000);            // késleltetünk 1000ms-t
    lcd.print("Hello !");   // Szöveg kiírása
    delay(2000);
}
```

## 24.5. TMP36 hőszenzor használata

### 1. mintafeladat

Feladat: A mért feszültség és hőmérséklet kijelzése az LCD kijelzőn.  
Másodpercenként mérjük !

```
void loop()
{
    dfesz=analogRead(hom);           // analóg bemenet olvasása
    afesz=dfesz*5.0/1024.0;
    fok=100*(afesz-0.5);
    lcd.setCursor(0, 1);             // kurzor pozíció 2. sorba
    lcd.print(" ");                  // előző érték törlése
    lcd.setCursor(0, 1);             // kurzor pozíció 2. sorba
    lcd.print(afesz);
    lcd.print(" ");
    lcd.print(fok);
    delay(1000);
}
```

## 24.6. TMP36 hőszenzor használata

### 2. mintafeladat

Feladat: A mért hőmérséklet kijelzése az LCD kijelzőn. Másodpercenként mérjük !  
Ha a hőmérséklet nagyobb mint +40 fok akkor adjunk folyamatos hangjelzést !

```
void loop()
{
    dfesz=analogRead(hom);    // analóg bemenet olvasása
    afesz=dfesz*5.0/1024.0;
    fok=100*(afesz-0.5);
    lcd.setCursor(0, 1);      // kurzor pozíció 2. sorba
    lcd.print("               ");
    lcd.setCursor(0, 1);      // kurzor pozíció 2. sorba
    lcd.print(fok);

    if(fok>40)                // ha a hőmérséklet > 40 fok
    {
        tone(hang,600);       // 600 Hz-es jel felkapcsolása
    }
    else                      // egyébként (ha nem nagyobb)
    {
        noTone(hang);         // hang lekapcsolása
    }

    delay(1000);
}
```

## 24.7. Feladatok

Írj programokat az előző kapcsolásra (24.3.)

### 1. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után másodpercenként mérjünk hőmérsékletet !  
A mért értéket írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után leáll a mérés

### 2. feladat


- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után másodpercenként mérjünk hőmérsékletet !  
A mért értéket írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- ha a hőmérséklet kisebb mint 0 fok akkor adjunk folyamatos hangjelzést !
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után leáll a mérés

### 3. feladat

- Induláskor írjuk ki a '60' értéket az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” és „LE” nyomógombok lenyomásával tudjuk egy számláló értékét növelni – csökkenteni, +40 és +100 között (a számláló alap értéke 60) !
- a számláló értékét mindig írjuk ki az LCD kijelző 1. sorába !
- másodpercenként mérjünk hőmérsékletet, értékét írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába !  
ha a hőmérséklet nagyobb mint a számláló értéke, akkor adjunk folyamatos hangjelzést !

## 24.8. Hőmérséklet függő ellenállás használata

A hardver





## 24.9. Hőmérséklet függő ellenállás használata

### Termisztor (NTC, PTC ellenállás)

A hőmérséklet függvényében erősen változik az ellenállása

NTC – hőmérséklet növelésekor csökken az ellenállása,

PTC – hőmérséklet növelésekor nő az ellenállása



A sorba kötött fix értékű ellenállással egy feszültség osztót alkotnak, amelynek kimeneti feszültsége változik a hőmérséklet változásának hatására → ezt vezetjük az Arduino analóg bemenetére !

A beolvasott digitalizált értékből (D) kiszámoljuk a feszültségosztó kimeneti feszültségét:

$$U_{ki} = D * 5 / 1024$$


A feszültségosztó kimeneti feszültségéből, R ismeretében számolható az NTC aktuális értéke ( $R_n$ ):

$$\text{Mivel } U_{ki} = U_t * R_n / (R_n + R) \rightarrow R_n = R / (U_t / U_{ki} - 1) \rightarrow R_n = 10 / (5 / U_{ki} - 1) \text{ kOhm-ban}$$

Az aktuális  $R_n$  ismeretében az NTC adatlapja alapján számolható az aktuális hőmérséklet  
Bonyolult, mivel nem teljesen lineáris általában a karakterisztika !

## 25.1. Feladatok

A hardver



## 25.2. Feladatok

Írj programokat az előző kapcsolásra (25.1.)

### 1. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után a szervómotor álljon be 90°-os pozícióba, ezután másodpercenként mérjük hőmérsékletet !  
A mért értéket írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- ha a hőmérséklet nagyobb mint 60°C fok akkor adjunk folyamatos hangjelzést !
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után leáll a mérés, a motor visszaáll alaphelyzetbe !

### 2. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után másodpercenként mérjük hőmérsékletet !  
A mért értéket írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- ha a hőmérséklet kisebb mint 0°C fok akkor a szervómotor álljon 180°-os pozícióba, és adjunk folyamatos hangjelzést , ha a hőmérséklet 0 fok fölé megy → motor 0°-ba és hang leáll !
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után leáll a mérés, a motor visszaáll alaphelyzetbe !

### 3. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után a szervómotor álljon be 90°-os pozícióba, adjunk rövid hangjelzést és írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába → „90 fok”
- a „LE” nyomógomb lenyomása után a szervómotor álljon be 180°-os pozícióba, adjunk rövid hangjelzést és írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába → „180 fok”
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után a motor visszaáll alaphelyzetbe !

## 25.3. Feladatok

Írj programokat az előző kapcsolásra (25.1.)

### 4. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után adjunk rövid hangjelzést, a szervómotor álljon be 180°-os pozícióba, és írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába → „180 fok”
- a „LE” nyomógomb lenyomása után adjunk rövid hangjelzést, a szervómotor álljon be 0°-os pozícióba, és írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába → „0 fok”

### 5. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb minden egyes lenyomására a szervómotor pozíciója 10°-al növekedjen ! (180°-ig) Az aktuális pozíciót mindig írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- a „LE” nyomógomb minden egyes lenyomására a szervómotor pozíciója 10°-al csökkenjen ! (0°-ig) Az aktuális pozíciót mindig írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába

### 6. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet az LCD kijelző 1. sorába
- másodpercenként mérjük hőmérdékletet, és a mért értéket írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- ha a hőmérséklet 0 és 100 °C fok között van akkor a szervómotor álljon ugyanolyan értékű szögelfordulásba, pozícióba (pl. 45°C esetén 45 fokos pozícióba)
- ha a hőmérséklet kisebb mint 0 fok akkor a szervómotor álljon 0-os pozícióba, és adjunk folyamatos hangjelzést , ha a hőmérséklet 0 fok fölé megy → hang leáll !
- ha a hőmérséklet nagyobb mint 100°C fok akkor a szervómotor álljon 100°-os pozícióba, és adjunk folyamatos hangjelzést , ha a hőmérséklet 100 fok alá megy → a hang leáll !

## 25.3. Feladatok

Írj programokat az előző kapcsolásra (25.1.)

### 7. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet („Hello”) az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után a szervómotor álljon be 180°-os pozícióba, ezt a pozíciót írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába („180 fok”)
- a „LE” nyomógomb lenyomása után a szervómotor álljon be 90°-os pozícióba, ezt a pozíciót írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába („90 fok”)
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után adjunk rövid hangjelzést, és a motor álljon vissza alaphelyzetbe !

### 8. feladat

- Induláskor írjunk ki egy üzenetet („Hello”) az LCD kijelző 1. sorába
- a „FEL” nyomógomb lenyomása után induljon egy számláló, amely másodpercenként számláljon egyesével felfelé 20-ig (induló érték 0), majd ott álljon le.  
A számláló értékét írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- a „LE” nyomógomb lenyomása után induljon egy számláló, amely másodpercenként számláljon egyesével lefelé 0-ig, majd ott álljon le.  
A számláló értékét írjuk ki az LCD kijelző 2. sorába
- a „STOP” nyomógomb lenyomása után adjunk rövid hangjelzést, és a számlálás álljon le