

**DATOS DEL CLIENTE:**

**Nombre Completo:** ALFONSO ALVAREZ

**Fecha:** 12/08/2018

**Dirección:** Calle AUGUSTO ANGULO 619, MIRAFLORES, LIMA

**Hora:** 21:50

**INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:**

● Piscinas, Piletas, Espejos de agua.

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas.

Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

**Detalle del servicio realizado:**

**Se realizó y/o suministró:**

**PH:** 1.20

**CL:** 3.50

1 KG. CLORO GRANULADO

1 CEPILLO DE NYLON 18" CHINO

1 ELECTROBOMBA DE PISCINA 1 1/2HP - HAYWARD

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

**Comentario Adicional:** CONSTANCIA DE PRUEBA.

**Nombre del Técnico:** David Ascencio

**¿Estuvo Cliente?:** SI

**Firma:**

