

## 개념탐재 오토캐드 명령어

그리기 명령				도면층 및 특성 관리 명령			
단축키	명령어	내용	비고	단축키	명령어	내용	비고
L	LINE	선		LA	LAYER	도면층 특성 관리자	
C	CIRCLE	원		LTS	LTSCALE	선 종류 축척 설정	
A	ARC	호		특성 및 유틸리티			
REC	RECTANGLE	직사각형		단축키	명령어	내용	비고
POL	POLYGON	다각형		MA	MATCHPROP	특성 일치	
EL	ELLIPSE	타원			QSELECT	신속 선택	
XL	XLINE	구성선		블록 작성 및 삽입 명령			
PL	PLINE	폴리선		단축키	명령어	내용	비고
SPL	SPLINE	스플라인		B	BLOCK	블록 작성	
H	HATCH	해치		W	WBLOCK	블록 쓰기	
편집 명령				I	INSERT	삽입	
단축키	명령어	내용	비고	BE	BEDIT	블록 편집기	
E	ERASE	지우기		PU	PURGE	소거	
O	OFFSET	간격띄우기			CTRL+C	복사	
TR	TRIM	자르기			CTRL+SHIFT+C	기준점 지정 복사	
EX	EXTEND	연장			CTRL+V	붙여넣기	
RO	ROTATE	회전			CTRL+SHIFT+V	블록으로 붙여넣기	
M	MOVE	이동			CTRL+X	잘라내기	
CO	COPY	복사		환경설정 및 기타 명령			
Ctrl+Z	UNDO	명령 취소		단축키	명령어	내용	비고
Ctrl+Y	REDO	명령 복구			LIMITS	한계 설정	
MI	MIRROR	대칭		OS	OSNAP	객체 스냅 설정	
J	JOIN	결합		Z	ZOOM	뷰 확대 및 축소	
F	FILLET	모깎기		RE	REGEN	도면 재생성	
CHA	CHAMFER	모따기			UCS	사용자 좌표계	
S	STRETCH	신축		UN	UNITS	단위 변경	
LEN	LENGTHEN	길이 조정		Ctrl+S	SAVE	저장하기	
X	EXPLODE	분해		Ctrl+P	PLOT	출력하기	
SC	SCALE	축척		FUNCTION키			
BR	BREAK	끊기		기능키	명령	내용	비고
PE	PEDIT	폴리선 편집		F1	HELP	도움말 표시	
문자 작성 및 편집 명령				F2	TEXT WINDOW	명령 윈도우 표시	
단축키	명령어	내용	비고	F3	OSNAP ON/OFF	객체 스냅 ON/OFF	
T, MT	MTEXT	여러 줄 문자		F4	3DOSNAP ON/OFF	3DOSNAP ON/OFF	
DT	TEXT	단일 행 문자		F5	ISOPLANE	2.5차원 방향 변경	
ST	STYLE	문자 스타일		F6	DYNAMIC UCS ON/OFF	동적 UCS ON/OFF	
	FIND	찾기/대치		F7	GRID ON/OFF	그리드 ON/OFF	
치수 작성 및 편집 명령				F8	ORTHO ON/OFF	직교모드 ON/OFF	
단축키	명령어	내용	비고	F9	SNAP ON/OFF	스냅 ON/OFF	
DLI	DIMLINEAR	선형 치수		F10	POLAR ON/OFF	극좌표 ON/OFF	
DAL	DIMALIGNED	정렬 치수		F11	OSNAP TRACKING ON/OFF	객체스냅 추적 ON/OFF	
DRA	DIMRADIUS	반지름 치수		F12	DYNAMIC INPUT ON/OFF	동적 입력 ON/OFF	
DDI	DIMDIAMETER	지름 치수		Ctrl 기능 키			
DAN	DIMANGULAR	각도 치수		기능	명령	내용	비고
DOR	DIMORDINATE	세로좌표 치수		Ctrl+1	PROPERTIES	특성 팔레트	
LE	QLEADER	지시선		Ctrl+2	ADCCENTER	디자인센터	
MLD	MLEADER	다중 지시선		Ctrl+3	TOOLPALETTE	도구 팔레트	
TOL	TOLERANCE	공차					
	DIMSPACE	치수 간격 조정					